

五十铃发动机维修保养 川力发动机维修

产品名称	五十铃发动机维修保养 川力发动机维修
公司名称	成都川力工程机械维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区沙西线188号（林湾明珠大酒店旁）
联系电话	028-85794338 13982082599

产品详情

五十铃发动机维修保养 成都川力工程机械维修有限公司提供（专业维修挖掘机，摊铺机，压路机，空压机，推土机，吊车，装载机，钻机等工程机械）24小时咨询电话：13982082599 QQ:1435851212

全国免长途热线：400-006-2599 官网网址：www.scclwx.com（可在线咨询）

挖掘机电池充电异常"故障诊断步骤: 1 检查住友挖掘机计时器正常工作不? 2

计时器不工作,继续检查断开CN13接头,测量阴插头侧线端与接地之间的电压值是否大于10V? 3

小于10V,那就是CN13与CN22之间的线束有问题,那检修或重新更换. 4 大于或者等于10V,那就是CN13上的不良链接或监视器仪表板失灵了,要清洁CN13接头线端或更换监视器仪表板. 补充:

如果所当检查计时器是否正常工作时,计时器正常工作,那么就要检查以下: 1

断开交流发电机R线端上的接头,测量交流发电机侧与接地之间的电压是否大于10V? 2

不大于,那就是交流发电机失灵,要维修或更换. 3

大于或等于10V,检查断开CN22接头,测量阳插头侧线端与接地之间电压是不是大于10V? 4

不大于10V,那就是在CN22与交流发电机之间有线束断开,要检修.