

杭州彩色打印机维修 杭州彩色打印机硒鼓加粉 位于杭州西湖区

产品名称	杭州彩色打印机维修 杭州彩色打印机硒鼓加粉 位于杭州西湖区
公司名称	杭州艾格办公设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州杭州市文三路467号华远大厦西座903
联系电话	0571-56775018 13738136278

产品详情

杭州艾格办公设备有限公司专业从事复印机、打印机、传真机销售及彩鼓加粉上门维修服务，耗材配送。公司以精湛的维修技术,完善的服务,合理的价格取胜市场，并且以“热情、优质、快捷”的服务来满足客户的需求。自公司成立以来本着服务第一、客户至上的宗旨赢得了广大客户的信赖和支持，使我们的业务得到迅速发展.我们坚信：“品牌的质量，合理的价格，诚信的服务”，永远是我们做客户最满意的供应商的强大基石，真诚希望能与您携手发展，共创辉煌！梅工

经理电话：0571-56775018-5018手机：13738136278所在地：浙江 杭州市

拱墅区经营地：杭州市文三路467号华远大厦西座903

下面是彩色激光打印机日常使用的一些问题的技巧
彩色激光打印机是计算机系统的外部设备，其作用是将计算机处理后的结果以特定的形式表示出来。激光打印机由于其精美的打印质量正得到越来越广泛的应用。但在使用中常发生这样、那样的故障，影响出样的质量。以下记述了笔者遇到的问题及解决的方法，供参考。1、激光打印机预热超过2min或定形不牢，文字脱落。一是考虑室内温度是否达20 以上；二是检查热敏电阻是否接触不良或失效；三是看电压是否达到220V；四是看纸张、墨粉是否太潮湿等。2、卡纸。一是检查用纸尺寸是否合适，纸张太厚、太薄，纸张潮湿或卷曲，都会产生卡纸现象；二是铜版纸不能用于激光打印机；三是检查激光打印机分离爪是否磨损需要更换。3、如印出的纸样上出现局部或全部字不清楚，墨粉浓淡不匀等现象。这种故障的原因是粉盒的墨粉量不足，需要补充。4、在印出的纸样上出现黑点或黑道，并且换纸后仍出现在同一位置上。故障原因是OPC感光鼓有损伤。5、若印出的纸样上出现横向条纹，而且换纸后还在同一位置上出现，则说明需换刮板。6、如果印出的纸样上出现纵向条纹，换纸后还在同一位置上出现，是供粉仓盒上的磁辊有损坏，需更换。7、在印出的纸样上，大字有锯齿状，文字出现一直线缺笔断划，说明六角转镜或F 物镜上有粉尘需清洁（此问题需专业技术人员处理）。8、更换墨粉时需要注意：一是需把送粉仓和收粉仓的余粉清理干净；二是上墨粉后，把送粉仓内的墨粉平行摇匀，用手顺时针转动齿轮数圈，使墨粉均匀地附着在磁辊上，保证墨粉均匀、若在更换墨粉后，出现文字墨色不匀或漏粉现象，多印几张后故障还是未解决，这时首先要考虑墨粉是否受潮，其次是考虑送粉仓的墨粉是否太满。10、激光打印机在发样的过程中，若主机的显示器出现“激光打印机掉电”，“外设设备没准备好”的字样时，主要从联结信号线来查找解决。11、若激光打印机自检出来的纸样全是一片黑色，无自检线条。主机示器出现“ IACK!”说明视频接口卡有故障。激光打印机在使用中应注意以下几点：1打印机机壳必须有良好的接地导线。否则，打印机产生静电会使机器性能不稳，影响出样质量，严重时损坏机器和击伤人。2、打印机内高压较多，温度较高，不能随便打开机壳。3、此机器功率较大，温控可控硅解发频率高，最好单独使用一台稳压电源。4、在使用过程中发生卡纸时。一定先确定卡纸部位，然后轻轻的、用巧力将

卡纸取出。否则，会损坏有关部位或纸屑留在机器内影响出样质量。5、打印机用纸，最低不能低于52g / 平方米，最高不能超过130g / 平方米，最好是用胶版纸或复印纸。铜版纸不能用于激光打印机，主要是印字过程中加温定形造成铜版起泡，影响使用。6、打印机工作结束后，维护清洁工作十分重要。对光学部分的清理特别要注意不能碰撞，金属工具等不能触碰鼓芯，以免造成永久性的破坏。在清理中，注意激光器为不可见光，要注意保护眼睛。