

# rexroth力士乐伺服驱动器上电无显示(一个工作日修好)

产品名称	rexroth力士乐伺服驱动器上电无显示(一个工作日修好)
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:力士乐 型号:力士乐伺服控制器修理销售 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

rexroth力士乐伺服驱动器上电无显示(一个工作日修好)分析处理方法；

### 无显示故障原因分析

#### 一、电源故障

出现变频器无显示的问题时，首先要检查变频器的电源是否正常。可能是变频器的电源输出故障，也可能是变频器的供电电源故障。

解决方法：检查变频器的电源连接是否可靠，电源线是否正常，如果电源连接正常，可以尝试更换变频器的供电电源。

#### 二、机器故障

变频器无显示还可能是机器故障，出现机器故障的原因很多，比如电路板故障、元器件损坏等。

解决方法：检查变频器的各个电路板和元器件是否损坏，如果损坏，需要更换相应的部件，否则就需要将变频器送修。

#### 三、通信故障

变频器可能存在通信故障，不能正常与控制器通信，导致无法正常显示。

解决方法：检查通讯线缆是否松动或损坏，检查控制器与变频器的通信参数是否设置正确，如果检查之后仍然不能解决问题，则需要更换相应的控制器或通信模块。

#### 四、程序故障

变频器还可能存在程序故障，可能是程序中的某些设置不正确，导致变频器无法正常运行。

解决方法：检查程序设置，查看是否有错误或不完整的设置，如果有问题，需要重新设置程序，或者将变频器恢复到出厂设置。

总之，变频器无显示故障并不一定是严重的问题，只要找到问题所在，采取相应的措施就可以很容易地解决问题。

rexroth力士乐伺服驱动器上电无显示(一个工作日修好)分析处理方法；

力士乐伺服驱动器没有输出

1、用户反馈的症状是风扇在运行，但却没有驱动输出。充电灯都没有点亮。用户还说，因为力士乐伺服驱动器遭遇了电涌，力士乐伺服驱动器的电源保险丝被烧毁。如果你因电源浪涌或输入相电压尖峰而遇到这种属性的问题，首先要查的一件事情是输入电压，看它是不是在力士乐伺服驱动器的正常运转范围内。

2、运行中的风扇确实说明力士乐伺服驱动器依然在通电。您还应该查验力士乐伺服驱动器上是否出现任何类别的显示。我们证明了风扇有没有问题工作，但力士乐伺服驱动器的其他部分完全死机，根本就没有任何操作或标示。这也是可能发生的，因为风扇由变压器直接在输入相电压供电，而不依赖力士乐伺服驱动器中不存在的直流母线电压。

3、初步鉴定的其他才发现是预充电电阻器有时称为软充电电阻器是引路的。即便风扇在旋转，他们也非常嘈杂，因为大部分都被残片堵塞了。该力士乐伺服驱动器另外还有一个损坏的电源接线端子，要换。

在后这个阶段的测试之后，力士乐伺服驱动器问题已经维修好。在此寄给给客户之前，需要经过严格的控制查验。只有在经过此检查后，才认为问题已解决并准备好返回给用户，请联系维修专家。