

# 张家口怀安出租应急发电车（1400KW发电机出租）电力供应充足

产品名称	张家口怀安出租应急发电车（1400KW发电机出租）电力供应充足
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	发电机出租:100-2000kw 发电机租赁:低噪音 柴油发电机出租:响应速度快
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

张家口怀安出租应急发电车（1400KW发电机出租）电力供应充足 公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。

张家口怀安出租应急发电车（1400KW发电机出租）电力供应充足 沼气发电机和燃气发电机有哪些好处 燃气发电机组和沼气发电机组是我国新进投入研发的发电机类型，这种发电机的优点是节约发电机用油和对环境污染小。燃气发电机组并联（并网或并车）运行的必要条件：待并机组投入并联运行必须满足下列条件：待并机组的波形与电网的波形相同，即都是三相正弦交流电。待并机组的相序或电网的相序一燃气发电机组致。待并机组的频率和电网的频率相同。并机组的电压和电网的电压相同。待并机组的相位或电网的相位相同。沼气发电机一般是由柴油机或汽油机改制而成，分为压燃式和点燃式两种。压燃式发动机采用柴油-沼气双燃料，通过压燃少量的柴油以点燃沼气进行燃烧做天然气发电机组功。这种发动机的特点是可调节柴油/沼气燃料比，当沼气不足甚至停气时，发动机仍能正常工作。缺点在于系统复杂，所以大型沼气发电工程往往不采用这种发动机，而多采用点燃式沼气发动机。点燃式沼气发动机也称全烧式沼气发动机，其特点是结构简单，操作方便，而且无需辅助燃料，适合在城市的大、中型沼气工程条件下工作，所以这种发动机已成为沼气发电技术实施中的主流机组。

柴油发电机组输出电压低的故障原因及处理办法 1、故障原因：发电机铁芯剩磁消失或太弱。新装机组在运输中颠簸或放置太久不用，会导致发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱。  
处理办法：发电机剩磁消失时，应进行充磁处理。充磁方法：对于自励式发电机，通过常用外加蓄电池或干电池，利用其正负极线往励磁绕组的引出端短间接通，通电就可以。 2、故障原因：励磁回路接线错误。工作时不慎把励磁组的极性接反，通电后使励磁绕组电生的磁场与剩磁方向相反而抵消，造成

剩磁消失。 处理办法：励磁回路接线错误，查找后予以纠正。 3、故障原因：励磁回路不通。回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱，引起断线，造成电路中断，发电机励磁绕组无励磁电流。 处理办法：用万用表欧姆档查找励磁回路断线处，予以接通，接触不良的故障处，用细纱布打磨表面氧化层，松脱的接线螺栓螺母应将其紧固。 4、故障原因：旋转整流器直流侧的电路中断。使励磁绕组提供的励磁电流不能送入励磁绕组，造成交流同步发电机不能发电。 处理办法：励磁组的接地与断线故障，可用摇表检查绕组的对地绝缘，找出接地点，找出断线处，加以修复。 公司是一家专业从事发电机出租，销售，保养，制作的一体化公司；公司有着10余年的现场实战发电经验，根据客户不同需求，现场设计、安装、调试、发电！现有10KW -2000KW进口发电机组，环保型发电机、型发电机、移动式发电机、环保发电车等大中小型100余台，随时能为铁路、公路、基建、水利、消防、发电应急、酒店、工厂等单位提供24小时发电服务。