

# 迁安出租高低压负载箱 租赁ups 假负载测试

产品名称	迁安出租高低压负载箱 租赁ups 假负载测试
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

山井下使用柴油发电机组需要注意哪些事项的内容，大家对此还有什么需要了解的，欢迎大家前来咨询我们星光网站，接下来我们就来为大家介绍相关资料。矿山井下的工作环境是十分恶劣，柴油发电机组的使用也要特别注意。首先矿山井下的电气(电线)及机器设备不能乱摸乱开，防止发生人身和设备事故。禁止进入爆破或禁彩警戒区内，高天井，独头巷道一定要在开动风机后，才能进入。如果在矿山井下使用的柴油发电机组，防爆防火是必须要配备上的。无防爆防火配置的机组禁止进入矿山井下。另外矿山井下，环境恶劣，空气质量差且流通不畅，粉尘也严重，为柴油发电机组使用寿命考虑，还是在地面使用较为稳妥。

星光作为江苏的柴油发电机组生产厂家，以优质的产品，优惠的价格，实在的服务为宗旨，欢迎广大客户前来咨询与购买，来星光，总有一款适合你的柴油发电机组康明斯柴油发电机功率不足的原因分析的内容，大家对此还有什么需要了解的，欢迎大家前来咨询我们星光网站，接下来我们就来为大家介绍相关资料。空气滤清器不清洁：空气滤清器不清洁会造成阻力增加，空气流量减少，充气效率下降，致使发动机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘，必要时更换滤芯。排气管阻塞：排气管阻塞会造成排气不畅通，燃油效率下降。动力下降。应检查是否由于排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加。一般排气背压不宜超过3.3Kpa，平时应经常清降排气管内的积炭。

供油提前角过大或过小：供油提前角过大或过小会造成油泵喷油时间过早或过晚(喷油时间过早则燃油燃烧不充分，过晚则会冒白烟，燃油也会燃烧不充分)，使燃烧过程不是处于状态。此时应检查喷油传动轴接合器螺钉是否松动，如果松动，则应重新按照要求调整供油提前角，并拧紧螺钉。活塞与缸套拉伤：由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过，以及活塞环结胶造成摩擦损失增大，造成发动机自身的机械损失增大，压缩比减小，着火困难或燃烧不充分，下充气增大，漏气严重。此时，应更换缸套、活塞和活塞环。燃油系统有故障：燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞，造成油路不畅通，动力不足，甚至着火困难。应清除进入管路的空气，清洗柴油滤芯，必要时更换。喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良，此时容易导致缺缸，发动机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。喷油泵供油不足也会造成动力不足，应及时检查、修理或更换偶件，并重新调整喷油泵供油量。