

50KW柴油发电机 玉柴静音发电机组50千瓦户外工程用电

产品名称	50KW柴油发电机 玉柴静音发电机组50千瓦户外工程用电
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:玉柴 功率:50KW 型号:YC4D95
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

50KW柴油发电机玉柴静音发电机组50千瓦户外工程用电

玉柴发电机组销售玉柴发电机组玉柴发电机组售后玉柴发电机组维保玉柴发电机组维修玉柴发电机组保养玉柴发电机组厂家玉柴发电机组经销商

玉柴柴油发电机组燃油供给系统的一个重要组成部件，如果喷油泵出现故障问题，那将直接影响玉柴柴油发电机组的动力性、经济性和可靠性，因此对其进行定期维护十分有必要，本篇江苏星光公司为您科普一下玉柴柴油发电机组喷油泵维护的几个要点。

1、机组要使用清洁的柴油

玉柴柴油发电机组对机油的滤清要求很高，用户在使用的时候一定要选用符合要求牌号的清洁柴油，同时在使用前要确保经过48小时的沉淀，因为柴油中的任何杂质都会对喷油泵柱塞、出油阀偶件及传动部件造成严重的腐蚀或磨损。

2、定期检查喷油泵油池内的机油量及其质量

每次启动玉柴柴油机前都应检查喷油泵内机油的量及其质量情况，确保机油数量充足，质量良好，如果机油因混入水或柴油而变质，轻者造成柱塞及出油阀偶件的早期磨损，导致柴油机动力不足，启动困难，严重时造成柱塞及出油阀偶件的腐蚀锈蚀。另外当柴油机较长时间不使用时，一定要检查油泵油池中机油内是否有水、柴油等杂质，如有要立即更换，否则由于长时间存放，水分极易使柱塞、出油阀偶件锈蚀卡死而报废。

3、定期检查调整喷油泵供油提前角及各缸供油间隔角。

在使用时，由于联轴节联接螺栓的松动，凸轮轴及滚轮体部件的磨损，常导致供油提前角及各缸供油间隔角发生变化，使柴油燃烧变坏，柴油发电机组的动力性、经济性变差，同时启动困难，运转不稳，发出异响及过热等，尤其对于使用时间较长的喷油泵来说，更要重视对供油间隔角的检查调整。

4、定期检查调整喷油泵各缸的供油量

由于柱塞偶件及出油阀偶件的磨损，造成柴油内漏，会使各缸的供油量减少或不匀，因此要定期通过观察柴油机的排烟、听发动机声音、摸排气歧管温度等方法来确定各缸供油量的大小，确保柴油发电机组功率的发挥，否则玉柴柴油发电机组容易出现启动困难、功率不足、耗油增多、运转不稳等现象。

5、定期检查凸轮轴间隙

玉柴发电机对喷油泵凸轮轴的轴向间隙要求很严，一般在0.03~0.15mm之间，间隙过大时，可在两侧加入垫片调整，径向间隙过大，一般要更换新品。凸轮轴间隙过大，会使玉柴柴油发电机组运转不平稳，因此用户要注意定期检查。