

TP700 6AV2124-0GC01-0AX0触摸无显示故障分析

产品名称	TP700 6AV2124-0GC01-0AX0触摸无显示故障分析
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子触摸屏维修厂家 TP700:触摸屏触摸无显示 德国:触摸屏进不了主机界面
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

TP700 6AV2124-0GC01-0AX0触摸无显示故障分析

TP700进不了程序画面，TP1200网口通讯坏，TP900开机画面不动死机，TP1200不进用问题，西门子屏TP1200上电不能进入操作系统画面半天起不来，触摸屏网口灯不亮维修，西门子TP900开机系统崩溃进不去系统，人机界面黑屏，TP1 显示SIMATIC HMI字母进不了系统主页，内屏花屏问题，西门子触摸屏TP1200显示竖条/横条/多画面故障及花斑问题，触摸屏无数据显示通讯故障，工屏维修，SIEMENS触摸屏维修常见故障，西门子TP1500启动屏幕不亮维修，触摸屏芯片烧，KP1500上电启动不起来维修，DP不通讯维修，TP700黑屏 西门子TP2200开机黑屏电源短路，KP1200不进菜单系统 6AV2124-0GC01-0AX0启动进不了系统， 西门子精智面板TP700维修 6AV2124-0JC01-0AX0开机不进系统，

西门子显示屏TP900维修 6AV2124-0MC01-0AX0上电进不去系统维修
西门子人机界面TP1200维修 6AV2124-0上电黑屏维修， 西门子工业屏TP1500维修
6AV2124-0UC02-0AX0开机黑屏维修， 西门子触摸屏TP1900维修 6AV2124-0XCO2-0AX0主板进水无显示维修， 西门子工控机TP2200维修

TP700 6AV2124-0GC01-0AX0触摸无显示故障分析

触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等一台触摸屏，其点击精度下降，光标很难定位。 [故障分析处理]

1) 运行触摸屏校准程序。（开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮）。

2) 如果是新购进的触屏，请试着将驱动删掉，然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。

3) 如果上面的办法不行，则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复，你可以反方向（相对与鼠标偏离的方向）等距离 准靶心进行定位。

4) 如果声波屏在使用一段时间后不准，则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖，如果您使用的是我公司KA型机柜，您可以打开上盖用的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面，再重新运行系统，注意左上，右上，右下的换能器不能