

维修UR5机器人报警检索不到一轴故障维修UR5机器人通讯问题维修

产品名称	维修UR5机器人报警检索不到一轴故障维修UR5机器人通讯问题维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:优傲UR 名称:工业机器人 服务项目:维修保养
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

维修UR5机器人报警检索不到一轴故障维修UR5机器人通讯问题维修

UR5e是一种轻量型且适应性强的协作工业机器人，可凭借其高度的灵活性来应对中型应用，它能够无缝集成到各种应用之中。UR5e也提供OEM机器人系统版本，且带有3挡位示教器。

UR5e灵活机器人非常适合优化轻量协作式流程，如拾取、放置和测试。UR5e协作机器人的工作半径达33.5英寸（850毫米）。

专业维修优傲机器人硬件故障，不处理软件问题

请添加孙小姐微V信咨询优傲UR协作机器人维修，示教器故障维修，机械臂抖动、异响故障维修，报警停机维修，轴关节不通电、不动作维修，电机刹车编码器故障维修，公司可试机，有原装配件可直接更换。

维修UR5机器人报警检索不到一轴故障维修UR5机器人通讯问题维修

为保障UR机器人的安全性能，建议安排定期检验

测试所有安全功能是否正确运行

检查示教器急停按钮功能

按示教器急停按钮功能。

观察机器人停止运行，并断开关节电源。

机器人重新启动。

检查自由驱动模式

通过按示教器自由驱动按钮，设置机器人到自由驱动模式。

拉动机械臂到水平伸直的位置。

松开机械臂并按住自由驱动按钮，检查机械管是否能保持位置。

校验安全设置

检查安全设置符合机器人安装的风险评估。

测试附加的安全信号仍然正常

检查安全信号激活时，安全功能能正常触发。

维修UR5机器人报警检索不到一轴故障维修UR5机器人通讯问题维修