

西门子6RA80直流调速器主板坏（原厂配件供应）带技术修理

产品名称	西门子6RA80直流调速器主板坏（原厂配件供应）带技术修理
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流传动器出售修理 产地:西门子直流控制器维修销售
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80直流调速器主板坏（原厂配件供应）带技术修理

在现代工业生产中，直流调速器主板的维修和更换是常见的问题。而西门子6RA80直流调速器主板的损坏更是让许多企业感到头痛。作为西门子的认可合作伙伴，上海恒税电气有限公司在西门子6RA80直流调速器主板坏（原厂配件供应）带技术修理方面具有丰富的经验和的技术团队，能够为您提供全面的解决方案。

西门子6RA80直流调速器主板坏原配件出售

您的选择您的支持是我大的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）

产品简述：维修后质保半年，半年因修复后产品质量问题 免费维修产品不收取任何费用，全新设备出售后质保一年，有问题无理由退换，信誉一，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

西门子6RA80直流调速器主板坏原配件出售

主板维修方法有哪些

观察法

当我们拿到一块待维修的电路板时，首先对它的外观进行仔细的观察。如果电路板被烧过，那么在给电

路板通电前，

定要仔细检查电源电路是否正常，在确保不会引起二次损伤后再通电。观察法是属于静态检查法的一种，在运用观察法时，一般遵循以下几个步骤：

步：观察电路板有没有被人为损坏，这主要从以下几个方面来看：

看是否电路板被摔过，导致了板角发生变形，或是板上芯片被摔变形或摔坏的。观察芯片的插座，看是否由于没有专用工具，而被强制撬坏的。

观察电路板上的芯片，若是带插座的，首先观察芯片是否被插错，这主要是防止操作者自己维修电路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正，当给电路板通电时，有可能会烧坏芯片，造成不必要的损失。

如果电路板上带有短接端子的，观察短接端子是否被插错。

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，6RA80报F60031，西门子6RA80显示F60042维修，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门子80装置报f60036，F60095,F60097,西门子6RA80显示故障F60001报警。西门子6RA80调速器报警F60041故障维修