

西门子611伺服报警维修-显示报警142故障维修

产品名称	西门子611伺服报警维修-显示报警142故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

西门子伺服驱动器维修报错142输入端子 I0.x 未被作为等效零位标记进行参数化 (\%x 数据类型：16 进制型)原因 当输入一个外部信号作为等效零位标记 (P0174 = 2) 时，必须对输入端子 I0.x指定“等效零位标记”功能 (功能号 79)。如果使用了直接测量系统，必须给端子 I0.B指定“等效零位标记”功能 (功能号 79)。处理措施 - 电机测量系统：参数 P0660 = 79-直接测量系统：参数 P0672 = 79解决 RESET FAULT MEMORY (将故障存储器复位) 停止响应 STOP (停止响应) IV 西门子伺服驱动器维修故障

1. 直流电压过载，绿色故障指示灯闪烁
2. 西门子伺服驱动器计数5错误
3. LED闪烁5次
4. 当前与z轴驱动器一起运行，但存在间歇性问题，导致xb轴驱动器出现故障
5. 西门子伺服驱动器闪烁计数3错误。m / c控件上显示“Over Current / Voltage”消息
6. 5闪烁计数，当发出信号指示电机运动时
7. 西门子伺服驱动器3次闪烁计数，在重新启动期间不会关闭电源
8. Z轴控制器错误消息 – 伺服停止Z轴