

云浮无负压供水节能改造

产品名称	云浮无负压供水节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	白云:7.5KW 东方:22KW 南方:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

云浮无负压供水节能改造

在现代社会中，水泵维修和改造已经成为一个重要的服务行业，而东莞优控机电工程有限公司作为一家维修公司，致力于为客户提供高质量的服务。我们为您推荐一系列具有优异性能和节能特点的水泵产品，帮助您实现云浮地区无负压供水的节能改造。

在该项目中，我们推荐的产品是：南方、东方、凯泉、连城、白云、广一，各具特色，可根据您的具体需求选择。

产品参数如下：

产品名称	产品参数值
南方	37KW
东方	22KW
凯泉	18.5KW
连城	11KW
白云	7.5KW
广一	5.5KW

通过对这些产品参数的综合考虑，我们可以为您提供适合不同场景和用途的水泵，为您带来卓越的使用体验。

为什么选择我们的产品呢？首先，我们的产品价格仅为168.00元/台，相比其他品牌产品具有明显的优势。其次，我们的产品具备高效节能的特点，根据实际情况调整供水能力，*大程度地减少能源消耗。此外，我们提供全方位的技术支持和售后服务，确保您在使用过程中的无忧体验。

除了产品本身的优势外，我们还为客户考虑了更多细节。例如，在产品交付过程中，我们将采取安全可靠的包装措施，确保产品的完好无损。此外，我们为客户提供了灵活的交付方式，您可以根据自己的实际情况选择快递或物流配送。

总之，通过选择东莞优控机电工程有限公司的产品，您将得到高性价比的水泵以及优质的售前售后服务。我们的产品参数丰富，可满足各种不同场景的需求。无论您是个人用户还是企业用户，我们都能够为您提供定制化的解决方案。

欢迎致电我们的客服热线，或登录我们的*，了解更多关于云浮无负压供水节能改造的信息。我们期待与您合作，共同打造更加节能环保的供水系统。

1) 手动盘车困难：泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。

解决方法：校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。

2) 泵轴摆度过大：轴承和轴颈磨损或间隙过大。

解决方法：修理轴颈、调整或更换轴承。

3) 水力不平衡：叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。

解决方法：重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞，修理或更换叶轮。

4) 轴流泵轴功率过大：进水池水位太低，叶轮淹没深度不够，杂物缠绕叶轮，泵汽蚀损坏程度不同，叶轮缺损。

解决方法：抬高进水池水位，降低水泵安装高程消除杂物,并设置拦污栅，修理或更换叶轮。

5) 基础在振动：基础刚度差或底角螺丝松动或共振。

解决方法：加固基础、拧紧地脚螺丝。

6) 离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降，伴有汽蚀噪音。

解决方法：改变水泵转速，避开共振区域，查明发生汽蚀的原因，采取措施消除汽蚀。