

# 西门子TP1500触摸屏通电触摸偏移及失灵维修

产品名称	西门子TP1500触摸屏通电触摸偏移及失灵维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子TP1500维修:黑屏/白屏/花屏/解密等故障 维修 德国:上海西门子触摸屏维修
公司地址	上海松江区佘山工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

## 产品详情

### 西门子TP1500触摸屏通电触摸偏移及失灵维修

耀宥公司十五年SIEMENS维修触摸屏，显示屏，控制面板，按键面板，操作屏，工控机免费检测，，解决客户难题，价格合理实惠，，欢迎电来询，服务给用户提供高效服务给您带来更多效益.

触摸屏使用时触摸不灵敏和按键坏故障处理：

按键面板操作屏用于数控系统，自动化终端显示，监控，指令场合。

故障：操作面板个别按键失灵，操作面板全部按键失灵，按下没反应。

原因：

- 1、操作环境油污腐蚀，接触不好，或者导线腐蚀断，开路
- 2、按键按下弹不起来，触点损坏
- 3、按键按下可以弹回，但功能没反应，铜片未予导电膜接触
- 4、按键引出线与主板连接卡松脱，一部分信号开路，按键失灵
- 5、按键处理电路个别元件损坏，导致按键失灵。

触摸屏失灵故障原因分维修

- 1、安装完驱动程序后再在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置；

- 2、表面声波触摸屏周围的声波反射条纹上面堆积了很多的尘土或水垢，影响声波信号的传递所导致的。
- 3、外部进水、进油、等液体或腐蚀性气体、环境潮湿等。
- 4、外力撞击导致触摸板破碎、触摸板裂开、硬物划伤、排线断裂等。