

# 力士乐伺服器HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-D1-NN-NN-FW维修常见故障

产品名称	力士乐伺服器HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-D1-NN-NN-FW维修常见故障
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

力士乐伺服器HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-D1-NN-NN-FW维修常见故障 力士乐伺服器维修常见故障，驱动器不能正常启动的故障,主要是由于驱动器的控制电路异常造成的,解决方法是检查控制电路,更换损坏的部件,如果控制电路正常,可以检查伺服电机的输入电源电压是否正常，如何解决伺服驱动器故障 1. 过流故障的解决方法 如果伺服驱动器出现过流故障,应该先检查电机的机械部分是否正常,如果机械部分正常,则需要检查伺服驱动器的，

力士乐伺服驱动器常见报警:F2022,F8022,F2026,F8069,F8070，F2076, F2077, F2816, F2019, F2100, F2074, F2048, F2008, F8060, F8838, F8102, F8078, F4001显示bb等等故障

Rexroth R900958999 力士乐伺服驱动 VT-HNC100-1-22A/W-08-P-0维修

东莞力士乐伺服驱动器维修 力士乐伺服器维修常见故障

腾川主要维修电源品牌有；三菱，西门子，ABB，AB, 欧姆龙，松下，富士，安川，三洋，施耐德，博世力士乐，丹纳赫，LS,LG, 艾默生，欧陆，ASM, KS, 等等。

东莞市腾川公司维修的产品有；变频器，伺服驱动器，触摸屏，电源模块，直流调速器，

人机界面，UPS电源，电源驱动器，电源控制器，开关电源，交流电源，大型断路器，频闪器，数控机床上的放电板等等。

维修Rexroth力士乐伺服驱动器，承接全国的力士乐伺服驱动器维修业务和深圳东莞惠州及周边地区的安装调试业务。我们将用精湛的技术、优质的服务为您排忧解难！

力士乐伺服器维修各类故障：不能启动、上电无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、过速、编码器异常、模块损坏、接地故障、不能调速、参数错误、限流运行等。