

西门子SIEMENS伺服电机失速维修 编码器修理注意事项

产品名称	西门子SIEMENS伺服电机失速维修 编码器修理注意事项
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

提供西门子数控系统：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D、840DSL、828D、808D各类电气电路故障维修，公司维修经验丰富，技术实力雄厚，具有先的维修测试平台，快速可靠检测维修故障，维修完成后，上机测试无问题交付给客户，避免重复维修，节省客户资金与时间，西门子数控系统NCU，CCU，PCU50、PCU20、PCU70，MMC，MCP、HHU、HT6，各种操作面板，机床电源模块，6SN1123、6SN1124功率单元、各种控制轴卡，编码器、伺服驱动，伺服电机各类电气电路故障故障，快速jingque维修；保障及时性与修复率。

西门子V90伺服驱动及电机故障报警列表

1.故障：

F1000: 内部软件错误反应：OFF2

应答：上电

原因：

出现了一个内部软件错误。

处理方式：

分析故障缓冲器。

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

更换控制单元。

2.故障：

F1001: 浮点数异常反应：OFF2

应答：上电

原因：

在含浮点数据类型的指令中发生异常。

处理方式：

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

3.故障：

F1002: 内部软件错误反应：OFF2

应答：立即

原因：

出现了一个内部软件错误。

处理方式：

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

4.故障：

F1003: 访问存储器时出现应答延迟

反应：OFF2

应答：立即

原因：

访问了一个不反馈“就绪”的存储区。

处理方式：

为所有组件上电(断电/上电)

联系热线

5.故障：

F1015: 内部软件错误反应：OFF2

应答：上电

原因：

出现了一个内部软件错误。

处理方式：

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

6.故障：

F1018: 启动多次中断反应：无

应答：上电

原因：

模块的启动多次中断。因而该模块以出厂设置启动。

原因可能有：

电源中断。

CPU 异常终止。

参数设置无效。

输出这条故障信息后，模块会以出厂设置启动。

处理方式：

进行重启(断电/上电)。通电后模块从有效参数设置中重新启动(如果有参数设置数据)。

恢复有效参数设置。举例：

执行初步调试，保存设置，重新上电。

加载另一个有效参数备份(如从存储卡中)，保存，然后重启(断电/上电)。

说明：

如果再次出错，会在多次启动中断后再次输出该故障信息。