

# 天津普利来科技可燃气体报警器故障分析

产品名称	天津普利来科技可燃气体报警器故障分析
公司名称	北京兆安检测有限公司
价格	300.00/件
规格参数	普利莱:PK3000-1 天津普利莱:GT-PT2000C 天津普利莱科技:PT2000B
公司地址	北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路25号院7号楼18层1806（注册地址）
联系电话	18522513082 18522513082

## 产品详情

## 完整说明书请向北京兆安检测有限公司索取

### 天津普利来科技有限公司故障分析

故障现象	故障可能存在原因
主电故障	AC220V电是否是否插上。主电开关是否打开。主电保险是否完好。(主电保险250V4A)
备电故障	备电开关是否打开。备电保险是否完好(备电保险250V4A)
探测器不登录	探测器与控制器连线是否正确。地址码是否正确。探测器电源是否低于18V.
报警时喇叭无声	更换喇叭

提供天津普利来科技有限公司PK3000，PT2000B，北京朗睿科技有限公司JB-TB-LR6000，JTQ-CQ-LR61型号，河北洛朗机电科技有限公司LK-100，GT-LT10A，LT-10A，天津拓安科技发展有限公司TK-150，B T-14M，EX-14，BT-02M，科力强电子有限公司KB-800，北京创伟高科电子技术有限公司UC-KB-2008型，UC-KT-2010C，成都鑫豪斯电子探测技术有限公司AT0502AH北京迪安波安全技术有限公司，北京万世明科技发展有限公司KTW-1001B，上海翼捷工业安全设备股份有限公司DT4，可燃气体报警器年检，可燃气体报警器第三方检测。