

威创大屏幕光机维修VTRON机芯LED投影维修

产品名称	威创大屏幕光机维修VTRON机芯LED投影维修
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:VTRON 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

威创大屏幕光机维修VTRON机芯LED投影维修

威创威创LED光源机芯维修，威创LED光机维修，威创DLP机芯维修，威创DLP大屏机芯维修，威创VCL-X3L机芯维修，威创VCL-H3L机芯维修，威创VCL-H3L2E光机维

威创LED大屏维修，威创LED机芯维修，威创DLP大屏维修，威创LED光机维修，威创拼接屏维修,威创VCL-H3L机芯光源信号板卡，威创VCL-X3L光机信号输入板引擎控制板，威创VCL-H3L2E机芯VCL-H3L3机芯，威创VCL-X2+机芯电源信号主控板，威创VCL-P3L机芯配件威创大屏幕维修，中达电通DLP大屏幕维修，DLP大屏维修，拼接DLP墙维修，DLP大屏幕维修,DLP显示屏维修，DLP大屏幕维修，DLP大屏幕维护，DLP大屏幕保养，DLP产品配件，DLP大屏维修，拼接DLP显示墙维修，拼接DLP显示屏维修，拼接DLP背投墙维修，拼接DLP背景墙维修，拼接DLP显示屏维护保养

光栅的调整：

显示单元光机的调整台，在使用了一定的时间后必将出现光栅的漂移，造成显示画面的失真和相邻屏幕间的错位。

颜色的调整：

大屏幕显示单元的灯泡在使用一段时间后投影机灯泡必将出现不同程度的衰减，肯定会影响显示单元的亮度，造成大屏幕间相邻屏幕的色彩和亮度不均匀，从而影响使用者的视觉效果。

投影机镜头的清洁：

大屏显示单元的镜头长时间使用后，在镜头的表面将会有一定灰尘，如果不对其进行清洁，时间一长，

将会影响镜头的寿命，同时也将影响显示单元的显示效果。

光路的清洁：

大屏显示单元长时间使用后光路上聚集灰尘，投影机亮度大打折扣，图像模糊，也影响到投影机光学组件的自身散热，造成光学组件（色轮、光学镜片等）损坏。

屏幕的清洁：

大屏显示单元在使用过程中外表如果有灰尘和污垢，直观的影响投影单元的美观和显示效果。

反射镜的清洁：反射镜在使用一段时间后在其表面也会聚集一定的灰尘，如果不定时清理，有可能会被其表面的灰尘侵蚀渡在上面的反射膜，从而影响了显示效果

散热系统的清洁：

大屏显示单元表面进风口过滤网和风扇未及时清洗，外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响显示单元内部散热，容易引起灯泡损坏和零配件老化。