

西门子TP700通电屏幕显示雪花（花屏故障分析）

产品名称	西门子TP700通电屏幕显示雪花（花屏故障分析）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子TP700触摸屏维修:黑屏/花屏/白屏/死机等故障维修 德国:上海西门子TP700触摸屏维修
公司地址	上海松江区佘山工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子TP700通电屏幕显示雪花（花屏故障分析）

触摸屏花屏故障原因分析维修 1.西门子触摸屏显示器的分辨率与刷新率的设置问题，设置的过高或是过低都有可能引起图像花屏的故障。 2.触摸屏的元件老化故障，这个对于使用时间较长的机器会常出现，因为机器在长期的超频状态下工作会使某些元件老化而出现屏幕的花屏与图像变形故障时还会导致闪屏与屏幕的损坏。

3.驱动程序对西门子触摸屏花屏故障也是会有**的影响力的，一般重新安装驱动可以消除这个故障。 4.电源电压的问题，可以先将高压产生的加速极电压和高压的问题检测一下，因为高电压的异常是必会使机器出现花屏的故障。 5.外界的干扰问题，外围的干扰对机器的影响一直以来都是大家比较头疼的问题，因为这个干扰的故障不好排除，第二它会不间断的出现，所以在维修时点一点的来检测。 德国触摸屏花屏故障维修认真负责总结：以上是西门子触摸屏花屏故障的原因分析维修方法，可以更好的进行触摸屏维修 触摸屏触摸屏花屏故障原因分析维修 一、电脑板及芯片故障 用户菜单正常，只是图像出现花屏现象。问题一般是在电脑板及scaler处理芯片电路上。这种情况可请维修工人进行补焊判断，通过按压芯片，观察屏幕象是否有明显变化，如果有明显变化，则是为此芯片虚焊所致，用特殊工具，如热风枪给IC加热，将接触不良脚重新补焊即可。 二、LVDS插线接触不良 屏幕出现不定时花屏的故障，常见为LVDS插线接触不良。这时检测维修连接线即可。

西门子触摸屏开机花屏修复流程；

客户根据故障来电寻求技术部帮助，工程师认为，故障可由客户自行解决的，我们将提供免费解决方案

2.不能自行解决的，客户可送设备，或快递设备到公司，公司当天安排维修工程师检测

3.检测报告出来后，公司接单人员及时将检测报告告知客户

4.征询客户意见，等待客户确认...