

# 吸嘴零配件 聚广恒自动化 吸嘴

产品名称	吸嘴零配件 聚广恒自动化 吸嘴
公司名称	广东聚广恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新安元岗街5号1栋302室
联系电话	13829207663 13829207663

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东聚广恒自动化设备有限公司

SMT贴片机的吸嘴不仅是贴片机连接和释放被吸合部件的关键部件，也是光学视觉系统摄像机拍照时的背景。它主要是利用真空吸附进行元件抽吸，利用空气将吸附在吸嘴上的元件放置到电路板的坐标位置。当贴片机的吸嘴吸入部件时，要达到理想的情况，吸嘴，必须保证部件的中心、吸嘴的中心和获得图像的空间中心重合。以上是为了补偿实际工作中由于这种不匹配而引起的偏差。不同的安装部件需要用不同的吸嘴吸。

### 聚广恒批发吸嘴

SONY1000吸嘴，松下吸嘴，头部采用高质量陶瓷材料，不易发白，不易，吸嘴零配件，不带静电，是贴片加工的选择供应商。

承诺：只要您有0.01%的不满意，一周内就可无条件退款。（除人为损坏）

SONY NOZZLE

SONY1000吸嘴

SONY1100吸嘴

SONY F130吸嘴

SONY2000吸嘴

SONY H2吸嘴

SONY H2F吸嘴

SONY1000 AF05021吸嘴

SONY1000 AF06021吸嘴

SONY1000 AF06042吸嘴

SONY1000 AF06040吸嘴

SONY1000 AF10070吸嘴

SONY1000 AF10071吸嘴

SONY1000 AF12080吸嘴

SONY1000 AF12082吸嘴

SONY1000 AF25200吸嘴

SONY1000 AF40300吸嘴

SONY1000 AF60400吸嘴

SONY吸嘴转换座子

SON2000 CF吸嘴

CF25200吸嘴

CF30250吸嘴

CF40300吸嘴

CF60500吸嘴

CF00900吸嘴

索吸嘴尼 AF10071/AF12082

1000 AF06042/AF10071/AF12082

1000 (黑材) AF06042/AF10071/AF12082

1000 AF12082/AF25200/AF40300/AF60400

原因4：真空问题，吸嘴厂家，气压不足，真空气管通道不顺畅，有异物堵塞真空通道，或是真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落。

对策：调气压陡坡到设备要求气压值(比如0.5~0.6Mpa--YAMAHA贴片机)，清洁气压管道，修复泄漏气路；

原因5：程序问题，所编辑的程序中元件参数设置不对，跟来料实物尺寸，亮度等参数不符造成识别通不过而被丢弃。

对策：修改元件参数，搜寻元件参数设定；

吸嘴零配件-聚广恒自动化-

吸嘴由广东聚广恒自动化设备有限公司提供。广东聚广恒自动化设备有限公司是广东东莞,光电子、激光仪器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚广恒自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚广恒自动化更加美好的未来。