

安康800kw发电机租赁/免费提供方案24小服务

产品名称	安康800kw发电机租赁/免费提供方案24小服务
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

安康800kw发电机租赁/免费提供方案24小服务

本公司一家集销售 租赁为一体的综合性发电机等发电设备供应企业，公司以品种全、规模大、好、服务优而闻名，了国内新老客户的信赖。主营发电机出租、租赁发电机出租，发电机出售，请来电联系逸尔发电机租赁公司。可送货上门，包安装调试，包。发电机出租功率：100KW、120KW、150KW、200KW、220KW、250KW、30.0KW、310KW、350KW、KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW 发电机出租品牌：康明斯、劳斯莱斯、底特律、沃尔沃、奔驰、大宇、上柴、玉柴、无锡动力。租赁：可供年租、月租、日租。户外演出夜间发电、工程应急发电车、临时停电发电；发电机出租，发电机租赁，租赁发电机，出租发电机

一、首先要注意柴油发电机租赁厂家的选择：1、一是价格，是否在同行业平均水平，可以货比三家。2、是公司规模，有一定规模的工厂，在质量方面相对可靠。3、是售后服务。4、是配件耗材供应，如是进口机组，看厂家是否有足够的进口配件及耗材。

本公司是一家集起发电机，静音发电机为一体的综合服务有限公司。

一般故障分析及排除方法见下表：故障现象原因分析方法流速显示不正常数据剧烈变化传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置（如调节阀、泵、缩流孔的下游）将传感器装在远离振动源的地方或改变流态装置的上游读数不正确1传感器装在水平管道的顶部和底部，顶部的气泡和底部的沉淀物干扰超声波信号。传感器装在水流向下的管道上，管内未充满流体。将传感器装在管道两侧2将传感器装在充满流体的管段上。读数不正确1使流态强烈波动的装置如：文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门，正好在传感器发射和接收的范围内，使读数不准确。计输入管径与管道内径不匹配。将传感器装在远离上述装置的地方，传感器上游距上述装置3D，下游距上述装置1D。修改管径，使之匹配。传感器是好的，但流速低或没有流速1由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。管道面凹凸不平或安装在焊缝处。管道

圆度不好，内表面不光滑，有管衬式结垢。若管材为铸铁管，则有可能出现此情况。被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。传感器安装纤维玻璃的管道上。传感器安装在套管上，则会削弱超声波信号。传感器与管道耦合不好，耦合面有缝隙或气泡。重新清除管道，安装传感器。将管道磨平或远离焊缝处。选择钢管等内表面光滑管道材质或无管衬的地方。选用适合的其它类型仪表将玻璃纤维除去。将传感器移到无套管的管段部位上。重新安装耦合剂。当控制阀门部分关闭或降低时读数反会增加传感器装的过于靠近控制阀，当部分关闭阀门时计测量的实际是控制阀门缩径流速的流速，因口径缩小而流速增加。

安康800kw发电机租赁/免费提供方案24小服务

本公司以出租租赁为主，租赁：100KW--2000KW发电机组,普通型,静音型,移动型,车载型均有，品牌：大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱等均都是节能型

业务范围：济南、淄博、青岛、济宁、德州、滨州、潍坊、东营、烟台、威海

泰安、日照、临沂、枣庄、菏泽、莱芜、聊城以及京、津、冀、内蒙、东北三省等城市都有公司。

iii.低两位闪动时可以输入秒，按确认键确认数据，并转去输入序号，按退键不确认数据，中两位闪动并转入分钟。f)输入日期：显示器显示XX-XX-XX，且高位闪动，其中高两位为年，中两位为月，低两位为日。混凝土动弹仪使用：i.高两位闪动时可输入年，按确认键确认数据，同时中两位闪动，转去输入日，按确认键确认数据，但转到自动或手动测试状态。ii.中两位闪动时可输入日，按确认键确认数据，低两位闪动，同时转去输入日，按确认键确认数据，转入输入年，此时高两位闪动。