

# 施耐德变频器上电显示INF8故障原因维修

产品名称	施耐德变频器上电显示INF8故障原因维修
公司名称	雷煜自动化
价格	88.00/件
规格参数	品牌:成都施耐德变频器维修公司 型号:INF8
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

施耐德变频器上电显示INF8故障原因维修，INF8:24V电路故障，成都雷盛达电气设备提供施耐德变频器各种故障维修，施耐德变频器面板不亮维修，施耐德变频器过流过压欠压维修，成都/绵阳/什邡/广汉/中江/资阳/眉山/简阳/遂宁/南充/达州/巴中/新津/龙泉驿/温江/郫都/新都施耐德变频器维修中心，成都ABB变频器维修，成都西门子变频器维修，成都安川变频器维修，成都三菱变频器维修，成都丹弗斯变频器维修，拉萨施耐德/ABB变频器维修，免费检查，价格合理，质保期长。

西门子变频器维修 MM440系列、MM430系列、MM420系列、MMV系列、MDV系列

三菱变频器维修 F700系列、E500系列、A500系列、F500系列、S500系列、V500系列

富士变频器维修 G11系列、P11系列

欧姆龙变频器维修 3G3RV系列、3G3FV系列、3G3JV系列、3G3WV系列、3G3EV系列

伦茨变频器维修 8200系列、8200vector系列、9300vector系列

丹佛斯变频器维修 VLT2800系列、VLT6000系列、VLT7000系列

台达变频器维修 F系列、V系列、B系列、M系列、A系列、S系列、L系列、G系列

艾默生变频器维修 TD900系列、TD2100系列、EV1000系列、EV2000系列、TD3000系列

日立变频器维修 L100系列、SJ100系列、SJ200系列、SJ300系列、L300P系列

其它：安川变频器维修、松下变频器维修、施耐德变频器维修、三垦变频器维修、东芝变频器维修、AB变频器维修、ABB变频器维修

施耐德变频器上电显示INF8故障原因维修，台变频器运行中经常跳停，报过温报警。

分析处理：由于这台变频器前期运行正常，过温报警跳停一般只有变频器长期满负荷运行，不能充分散热引起，检查电机负载情况正常，但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚，严重妨碍了变频器的散热性能，对积尘充分吹洗后，变频器工作恢复正常。

由例可见我们对变频器的维护并不复杂，一些常规的小问题并不是变频器本身，而是我们对其的运行环境没重视，真正烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下，其内部元器件加快老化引起的。因此我们在平时做维护时应特别检查变频器的工况，周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件。

bb全系列变频器型号及规格列表:

ACS550-01-03A3-4

ACS550-01-04A1-4

ACS550-01-05A4-4

ACS550-01-06A9-4

ACS550-01-08A8-4

ACS550-01-012A-4

ACS550-01-015A-4

ACS550-01-023A-4

ACS550-01-031A-4

ACS550-01-038A-4

ACS550-01-045A-4

ACS550-01-044A-4

ACS550-01-059A-4

ACS550-01-072A-4

ACS550-01-087A-4

ACS550-01-096A-4

ACS550-01-125A-4

ACS550-01-124A-4

ACS550-01-157A-4

ACS550-01-180A-4

ACS550-01-195A-4 ACS550 IP54系列变频器

ACS550-01-03A3-4+B055

ACS550-01-04A1-4+B055