

汇川伺服驱动器发生报警Err04, Err05, Err06 , 修必彻底inovance

产品名称	汇川伺服驱动器发生报警Err04, Err05, Err06 , 修必彻底inovance
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

汇川伺服驱动器发生报警Err04, Err05, Err06 , 修必彻底inovance , IS300T080-C IS300T050-C

IS300T040-C IS300T100-C汇川驱动器维修各类报警:上电无显示,上电显示报警,上电伺服驱动器显示,运行后并马上停机,频繁报,伺服驱动器运行后电机不转动,DI端子失效,闭环矢量控制时,电机速度起不来,伺服驱动器频繁报过流和过压故障,上电或运行报参数异常。

伺服内部参数出现异常汇川伺服器在维修中遇到的各类报警,系统异常

。伺服程序选择判断时出现了异常数据,参数存储故障。参数存储设备故障过电压。

主回路电压异常高欠电压。回路DC电压不足 电源线缺相。运行中缺相故障,即在主电源ON状态下,R\S\T相的某一相电压过低的状态持续了1秒以上散热器过热。伺服单元散热器温度超过设定故障值母线电压零偏校正错误。零偏校正时检测到母线电压大于设定值校验失败,校验码不配对读取超时。读取所用时间大于设定值再生过载。再生功率超过再生泄放电阻能够泄放的能力,引起再生泄放电阻过载外接再生泄放电阻过小。外接再生泄放电阻小于驱动器要求的小值需重新接通电源的参数变更。

变更了需重新接通电源的参数欠电压警告。

母线电压低于警告值,即将达到欠压故障的警告显示散热器过热警告。超过了散热器警告设定值,未到故障设定值输入缺相警告。输入电源为单相电或输入电源接线错误通信模块自检失败警告。

通信模块自检失败通信模块通信异常警告。通信模块通信异常参数异常。

伺服内部参数出现异常系统异常。inovance汇川伺服器维修服务中心

【汇川伺服器/伺服控制器维修】

汇川伺服器维修范围包括:不能启动、上电无显示、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障、不能调速、参数错误、限流运行等。

汇川驱动器维修各类报警:1上电无显示,2上电显示HC,3.上电显示Err23报警,4上电伺服驱动器显示,运行后HC并马上停机,5频繁报Err14,6伺服驱动器运行后电机不转动,7DI端子失效,8闭环矢量控制时,电机速度起

不来,9伺服驱动器频繁报过流和过压故障,10上电或运行报Err17

汇川IS600P系列伺服驱动器维修 汇川IS650P系列伺服驱动器维修

汇川IS620P系列伺服驱动器维修 汇川IS620N系列伺服驱动器维修

汇川IS560系列伺服驱动器维修 汇川IS500系列伺服驱动器维修

汇川IS360系列伺服驱动器维修 汇川IS300系列伺服驱动器维修

汇川IS100系列伺服驱动器维修

汇川IS300T050驱动器维修

汇川变频器MD280NT22G/30P 汇川变频器MD320NT30PIS300T050-CIS580T030-R1