

西门子NCU730.3B PN数码管开机显示8不启动（当天修好）

产品名称	西门子NCU730.3B PN数码管开机显示8不启动（当天修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子NCU维修 产地:西门子运动模块维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子NCU730.3B PN数码管开机显示8不启动（当天修好）解决方法

西门子数控系统SINUMERIK发展了很多代。目前在广泛使用的主要有802、810、840、828等几种系列类型。目前上，渐渐的更多使用840D、828D系统。NCU做为数控机床系统的重要组成部分，其中也集成SINUMERIK 840D 数控 CPU 和 SIMATIC PLC CPU 芯片，包括相应的数控软件和 PLC 控制软件，并且带有 MPI 或 Profibus 接口，RS232 接口，手轮及测量接口，PCMCIA 卡插槽等。根据选用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同，NCU分为NCU561.2,NCU571.2,NCU572.2,NCU573.2(12轴)，NCU573.2(31轴)等若干种，正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮。常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”，数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。

西门子NCU730.3B PN数码管开机显示8不启动（当天修好）解决方法

以故障出现时有无破坏性，分为破坏性故障和非破坏性故障。对于破坏性故障，损坏工件甚至设备的故障，维修时不允许重演，这时只能根据产生故障时的现象进行相应的检查、分析来排除之，技术难度较高且有一定风险。如果可能会损坏工件，则可卸下工件，试着重现故障过程，但应十分小心。

(4) 以故障出现的或然性，分为系统性故障和随机性故障。系统性故障是指只要满足一定的条件则一定会产生的确定的故障；而随机性故障是指在相同的条件下偶尔发生的故障，这类故障的分析较为困难，通常多与机床机械结构的局部松动错位、部分电气工件特性漂移或可靠性降低、电气装置内部温度过高有关。此类故障的分析需经反复试验、综合判断才可能排除。

(5) 以设备的运动品质特性来衡量，则是设备运动特性下降的故障。在这种情况下，设备虽能正常运转却加工不出合格的工件。例如设备定位精度超差、反向死区过大、坐标运行不平稳等。这类故障必须使用检测仪器确诊产生误差的机、电环节，然后通过对机械传动系统、数控系统和伺服系统的调整来排除。

西门子NCU730.3B PN数码管开机显示8不启动修复流程；

一、联系

可以通过手机、和我们咨询，向我们说明设备具体型号、故障情况以及服务要求；

二、货运

选择合适的货运方式，同时通知我们已经发货。货物运输时请注意包装保护(如用2-3层海绵包裹机器)。

三、接收

我们在收到您所需要维修的工控产品后，将在时间通知您，核实信息，上机测试，给出检测报告、维修方案等相关事宜；

四、维修

签署维修合同，立即安排工程师进行维修，上机测试无问题后，款到发货。