

赛莱默脱销水泵ESH50-200/110

产品名称	赛莱默脱销水泵ESH50-200/110
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	赛莱默泵轴封:Q=160 SHS50:H=150 南京:kw22
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

赛莱默脱销水泵

南京XYLEM水泵，赛莱默脱销水泵，脱销水泵配件

同各行业息息相关，受安全，环保数字化相关政策的影响，绿色低碳成为矿山发展总体目标。在矿业新时代，运用工业物联网，大数据，云计算，人工智能等创新的信息技术，前沿科技赋能传统工业，深度融合，开启智慧矿山，数字矿山之路。在矿业领域赛莱默解决方案覆盖全流程水循环体系，从源水取水，排水，水处理，环境监测，以及矿山生产，生活用水，赛莱默拥有世界上众多youxiu品牌的产品和技术，同时了解空山每一个系统，针对不同工况应用，通过使用多种品牌和产品组合，为客户提供卓越组合方案，全盘视角解决水的问题，助力企业降水资源从成本转化为竞争优势。

南京XYLEM公司是一家的全球水技术提供商，为公用事业，住宅与商业建筑服务业，工业与农业应用领域客户提供水输送，处理，检测和高效利用的技术与方案。公司拥有多个市场产品品牌，业务遍及150多

个国家，公司员工具有广泛的应用专业知识，十分注重寻找合适当地情况的解决方案以解决世界上挑战性的水与污水问题。

泵无法抽运液体的原因：

灌泵不充分或没有灌泵，抽吸管路堵塞，叶轮卡死，叶轮旋转方向错误，入口吸程过高，旋转速度太慢，出水压头过高，

解决办法：重新灌泵并检查泵和抽吸管路是否充满液体

1. 去除堵塞物
2. 反向冲洗泵以清洁叶轮，若还不行，拆除水泵，清洗叶轮
3. 更改转动方向，转动方向必须泵壳上地箭头相一致

ESHS32-160/15， ESHS32-160/22， ESHS32-200/30，

ESHS32-200/40， ESHS32-250/55, ESHS32-250/75，

ESHS32-250/110， ESHS40-125/11， ESHS40-125/15，

ESHS40-125/22, ESHS40-160/30， ESHS40-160/150，

ESHS40-160/110， ESHS50-125/22， ESHS50-125/30

ESHS50-125/40， ESHS50-160/55， ESHS50-160/75，

ESHS50-200/110, ESHS50-250/150， ESHS50-250/110，

ESHS65-160/ , ESHS65-160/55 , ESHS65-160/75 ,

ESHS65-160/110 , ESHS65-200/150 , ESHS65-200/185 , SHS65-200/220