

插件线深圳插件线静电插件线单边、双边插件线

产品名称	插件线深圳插件线静电插件线单边、双边插件线
公司名称	深圳市兴元创电热科技有限公司
价格	2800.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市龙华大浪谭罗村谭罗路20号锦泰工业区1楼
联系电话	86-75581712219 13751080396

产品详情

插件线的特点:可按客户要求定制,广泛应用于电子行业。生产线插件线的组合及配置可任意变化,插件线速度可用变速旋钮调整所需输送速度,宽度可与电路板宽度随时高速,机身由铝合金构成.手推插件线采用铝型材导轨作为输送介质,所以该线体摩擦力小,无噪音,也无需加任何润滑油,对所输送的印制板无任何污染。插件线规格及参数 1、线体长度根据产品的装配工艺编排计算得出;

2、线体高度为2M,其中工作面高度可调; 3、线体宽度:根据产品规格自由定; 4、线体配置:

(1)日光灯 (2)电风扇 (3)工艺图板 (4)工具箱配有电源插座(正规电源是110V,因为考虑到人身安全,所以在现在的自动化流水线体上都会采用到110V电压供电) (5)摇杆 (6)元件盒 (7)

EM操作手册说明书架。编辑本段插件线的保养1、机头电机保养方法切不可将电机进水,也不能在电机上加柴油及液体有机化合物,因为这样肯能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。2、链条保养方法 链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发,而导致链条在运行过程中不平衡,噪声增大,爬行等。此时可打开机尾的封板,向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。3、减速箱的保养方法 第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净,用柴油或汽油将减速箱里面清洗一下,放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即刻。(每一个月要注意润滑是否太少)。以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热,电机负荷过大导致电机保护开关跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热,噪声增大及减速箱绞死而报废。