

马扎克数控机床系统电源引起的故障维修分析

产品名称	马扎克数控机床系统电源引起的故障维修分析
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

马扎克数控机床系统电源引起的故障维修分析一、电源引起的故障

- 1) 系统上电后，系统没有反应，电源不能接通
 - 1) 外部电源没有提供，缺相或外部形成了短路
 - 2) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路
 - 3) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通
 - 4) 系统上电按钮接触不良或脱落
 - 5) 元气件的损坏引起的故障（熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等）
- 2.电源模块故障分析
- 1) 整流桥损坏引起电源短路
 - 2) 续流二极管损坏引起的短路
 - 3) 电源模块外部电源短路
 - 4) 滤波电容损坏引起的故障
 - 5) 供电电源功率不足使电源模块不能正常工作
- 马扎克数控系统有显示无内容维修流程：
- 1、与客户沟通了解故障是否严重，决定是上门维修还是快递寄过来。
 - 2、收到数控机床系统后，先进性检测。
 - 3、检测完成后，告诉客户具体故障位置、可能需要更换的零部件，维修需要的时间以及报价。
 - 4、客户同意维修后，立马开始维修机器，若不同意，则返回给客户，不收取任何费用。
 - 5、维修好数控机床系统后，会拍摄测试视频传给客户，确定维修好后，寄回。
 - 6、客户收到后，可电话指导客户安装测试。

MDS-C1-CV-300 MDS-B-SVJ2-04MDS-C1-V1-05 MDS-B-V2-1010 MDS-B-CV1-37 MDS-C1-V2-0101
MDS-C1-SP-150 MDS-B-SVJ2-06 MDS-B-CV-55MDS-B-V1-05 MDS-C1-V2-1003 MDS-B-V1-10

长期维修销售三菱数控系统配件,三菱配件三菱电路板维修数控系统维修三菱数控系统维修三菱数控芯片级维修小巨人马扎克芯片级维修，维修大森数控系统芯片级维修，三菱数控机床维修MITSUBISHI 三菱数控全系列，三菱数控伺服驱动放大器，三菱数控铣床三菱编码器三菱电机，三菱数控主板，显示器，电源，编码器，主轴驱动放大器。台湾大乔，昆明新世纪，沈阳机床。沈阳西格马机床数控，电源，主板,电机，电路板PCB，大森系统，马扎克全系列M45MAZATROL645MAZATROL640 小巨人LGMAZAK大森DASEN3I大连机床沈阳机床，鼎泰数控机床台湾机床数控系统维修和备件销售。回收三菱数控，马扎克，大森数控系统，三菱数控系统,三菱控制系统,三菱电机,三菱代理全球的cnc数控机床,伺服器维修，电源板维修CRT显示器，液晶显示器伺服电机充磁及维修

