

长期销售进口弹簧钢SK5 高耐磨全硬发蓝弹簧钢带 SK5弹簧

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 长期销售进口弹簧钢SK5 高耐磨全硬发蓝弹簧钢带 SK5弹簧 |
| 公司名称 | 东莞市嘉旺金属材料有限公司 |
| 价格 | 15.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇新安增东路 |
| 联系电话 | 0769-85338690 13711916036 |

产品详情

嘉旺专业供应国产进口弹簧钢，东莞市嘉旺金属材料公司为新老客户专业提供弹簧钢材料产品，是优质的弹簧钢厂家，给您提供诚信的弹簧钢价格！

一、公司简介

东莞市嘉旺金属公司本着用户至上的原则，以"发展一流技术、生产一流产品、保证一流质量、提供一流服务"为宗旨，以"团结、实干、创新、争效"为指导方针。以最新的技术，最好的质量，最优惠的价格及最佳的售后服务奉献给广大经销商和使用者。专业合格的品质，真诚优质的合作是我们的目标。我们愿与各公司联合发展，互惠互利！

二、基本参数

【供应】 弹簧钢

【产品规格】 弹簧钢

弹簧钢板/卷：厚度0.1~5.0mm 宽度：1219mm 长度：2500mm

弹簧钢丝：0.5-5.0mm

弹簧钢棒：5.0-150mm

钢带规格:厚度从0.25mm-2.50mm，宽度3mm-365mm，

钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm，宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

弹簧钢现货规格:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒、扁钢、六角棒。（嘉旺公司）

【产品简介】弹簧钢

弹簧钢应具有优良的综合性能，如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能，又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。

为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。

弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用，所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等，碳素弹簧钢即含碳量 w_c 在0.6%-0.9%范围内的优质碳素结构钢合金弹簧钢主要是硅锰系钢种，它们的含碳量稍低，主要靠增加硅含量 w_{si} 提高性能；另外还有铬、钨、钒的合金弹簧钢。合金弹簧钢含碳量在0.45-0.75%之间，加入的合金元素有mn, si, w, v, mo等，它们的作用是提高淬透性和回火稳定性，强化铁素体和细化颗粒，有效地改善弹簧钢的力学性能，其中cr、w、mo还能提高钢的高温强度。

(1) 脱碳(降低使用寿命)--1、采用盐浴炉或控制气氛加热炉加热。2、采用快速加热工艺。(2) 淬火后硬度不足,非马氏体数量较多,心部出现铁素体(产生和残存变形,降低使用寿命)--1、选用淬透性较好的材料。2、改善淬火冷却剂的冷却能力。3、弹簧进入冷却剂的温度应控制在 a_{r3} 以上。4、适当提高淬火加热温度。(3) 过热(脆性增加)--1、严格控制成型及淬火加热温度。2、加强淬火时的金相检验。(4) 开裂(脆性增加,严重降低使用寿命)--1、控制淬火加热温度。2、淬火时冷到250-300c时,取出空冷。3、及时回火。

提高弹簧质量的措施：(1) 形变热处理--将钢的变形强化与热处理强化两者结合起来,以进一步提高钢的强度和韧性。形变热处理有高、中、低温之分。高温形变热处理是在奥氏体状态下产生形变后立即淬火,也可与锻造或热轧结合起来,即热成型后立即淬火。形变热处理已应用于汽车板簧生产中。(2) 弹簧的等温淬火--对于直径较小或透透性足够的弹簧可采用等温淬火,它不仅能减少变形,而且还能提高强韧性,在等温淬火后最好再进行一次回火,可提高弹性极限,回火温度与等温淬火温度相同。(3) 弹簧的松弛处理--弹簧长时间在外力作用下工作,由于应力松弛的结果会产生微量的永久(塑性)变形,特别是高温工作的

弹簧,在高温下应力松弛现象更为严重,使弹簧的精度降低,这对于一般精密弹簧是不允许的。因此,这类弹簧在淬火,回火后应进行松弛处理--对弹簧预先加载荷,使其变形量超过弹簧工作时可能产生的变形量。然后在高于工作温度20c的条件下加热,保温8-24h。(4)低温碳氮共渗--采用回火与低温碳氮共渗(软氮化)相结合的工艺,能显著提高弹簧的疲劳寿命及耐蚀性,此工艺多用于卷簧。(5)喷丸处理--划痕、折叠、氧化脱碳等表面缺陷往往会成为弹簧工作时应力集中的地方和疲劳断裂源。若用细小的钢丸高速喷打弹簧表面,不仅改善弹簧表面质量,提高表面强度,并使表面处于压应力状态,从而提高弹簧疲劳强度和使用寿命。

操作注意事项：

- (1) 热处理前检查表面是否有脱碳、裂纹等缺陷。这些表面缺陷将严重地降低弹簧的疲劳极限。
- (2) 淬火加热应特别注意防止过热和脱碳,做好盐浴脱氧,控制炉气气氛,严格控制加热温度与时间。
- (3) 为减少变形,弹簧在加热时的装炉方式,夹具形式和冷却时淬入冷却方法。(4) 淬火后要尽快回火,加热要尽量均匀。回火后快冷能防止回火脆性和造成表面压应力,提高疲劳强度。 质量检查

热处理前：(1) 钢材的轧制表面往往就是制成弹簧后的表面,故不应有裂纹、折叠、斑疤、发纹、气泡、夹层和压入的氧化皮等。

- (2) 表面脱碳会显著降低弹簧的疲劳强度,应按规定检验脱碳层的深度。

- 热处理后：(1) 肉眼或低倍放大镜观察弹簧表的不应有裂纹、腐蚀麻点和严重的淬火变形。(2) 硬度及其均匀性符合规定。大量生产时,允许用锉刀抽检硬度,但必须注意锉痕位置应不影响弹簧的最后精度。(3) 金相组织应是托氏体或托氏体和索氏体的混合组织。(4) 板簧装配后,通常还要进行工作载荷下的永久变形以及静载挠度试验。

以上信息是由东莞市嘉旺金属材料有限公司提供 联系人；林先生 手机13712969796
联系电话；0769-81629576或81629676 联系qq；2298040608