

# 防雷检测报告办理 广东风云科技 化工厂防雷检测报告办理

产品名称	防雷检测报告办理 广东风云科技 化工厂防雷检测报告办理
公司名称	辽宁风云科技服务有限公司广东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房
联系电话	13924200335 13924200335

## 产品详情

### 防雷检测报告办理

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测标准根据建筑物防护类别不同，分为三类，一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻 10欧姆，三类建筑物要求 30欧姆。防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为头次检测和定期检测。

所谓的头次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过，但该建筑物已超过规定的检测周期。所谓的常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测与防静电检测的范围包括油库、气库、加油加气站、液化气、油（气）管道场站、阀室等危险环境及设施所属的企业和场所。检查的重点包括按照法律法规和国家相关技术标准及规范要求安装防雷装置情况、防雷安全制度建立和落实情况、防雷设计审核和竣工验收情况、防雷装置进行定期安全检测和日常维护情况等。

采取查阅防雷安全专项检查自查报告表、防雷防静电装置检测报告、防雷防静电装置设计审核和竣工验收资料以及实地查看防雷防静电设施安装使用情况等方式，对于检查中发现的隐患，责令立即整改；暂时无法消除的，要制定防范措施限期整改；对严重危及公共安全、不具备整改条件或超过规定期限仍不能整改的，要责令其立即停产整改，未完成整改的一律不得恢复生产。

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，景区防雷检测报告办理，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

雷电现象是我们常见的一种自然现象，而它产生的巨大能量让人感到害怕，它可以说能摧毁任何的事物。防雷减灾值得我们去倡导，做好防雷电检查工作，对我国的经济、生产及社会安定都有重大意义。

防雷装置主要由接闪器、引下线和接地装置组成，特别是接地装置埋于地下，引下线又常常被雨淋风吹的，防雷检测报告办理，长年累月容易因锈蚀导致断裂、脱焊，如此一来，接闪器接到的雷电能量无法通过接地装置进入到大地消耗掉，从而更加容易对建筑物和人员造成伤害。

防雷电检查是防雷减灾工作任务之一，也是防雷设施装置是否持续有效符合规定标准的。防雷检测工作严格遵守防雷检测规范、做好防雷检测工作中询问、检查、测量等工作流程

防雷检测报告办理-广东风云科技-化工厂防雷检测报告办理由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提供。辽宁风云科技服务有限公司广东分公司位于广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东风云科技在防雷避雷产品中享有良好的声誉。广东风云科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广东风云科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。