

海利普变频器过流报警故障检测维修

产品名称	海利普变频器过流报警故障检测维修
公司名称	上海斯裕自动化设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	海利普:变频器维修 HOLIP:上门拆装 中国:上海HOLIP维修
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2300弄54号
联系电话	021-56313356 15000489650

产品详情

海利普变频器过流报警故障检测维修一、Err01 恒速中过流

海利普变频器故障时维修 变频器恒速运行时，输出电流超过过流值

- I 检查变频器输出回路是否短路
- I 检查输入电压是否偏低；
- I 检查负载是否有突变；
- I 进行参数辨识或提高低频转矩补偿
- I 检查电机或变频器额定功率是否足够大；

二、Err02 加速中过流

变频器加速运行时，输出电流超过过流值（变频器额定电流的2.2倍）

- I 检查电动机及线路是否短路、接地或过长；
- I 检查输入电压是否偏低
- I 延长加速时间；
- 进行参数辨识或提高低频转矩补偿或调整V/F曲线；
- I 检查是否选择转速跟踪或等电机停稳后再启动；

三、Err03 减速中过流

变频器减速运行时，输出电流超过过流值

I 进行参数辨识；

I 延长减速时间；

I 加装制动单元及制动电阻；

HOLIP海利普HLPC0D7523A变频器过流报警故障维修