

自贡英标槽钢PFC150

产品名称	自贡英标槽钢PFC150
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	6660.00/吨
规格参数	材质标准:S275JR 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口(欧洲/美洲)
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

自贡英标槽钢PFC150 今年以来，攀钢钒炼铁厂深入开展工艺优化攻关，吨焦耗湿煤降低至1.402吨，同比减少炼焦煤消耗3万余吨，使炼焦成本持续降低。吨焦耗湿煤是指每生产1吨焦炭所耗用的湿煤量。降低吨焦耗湿煤一直是冶炼行业探索的课题。受区域环境等影响，攀枝花本地炼焦煤资源异常紧张，造成炼铁厂炼焦成本较高。为此，该厂成立了以设备室、化产、备煤和炼焦作业区为成员的工艺优化攻关队，加强物流管理，优化煤场和储配煤槽的储煤功能，不断提高煤场堆卸能力，通过降低火车煤变更煤场卸车量，增加煤场汽车煤卸车量等措施，努力减少炼焦煤倒运及倒运损失。英标槽钢规格表：

英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米
英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米
英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米
英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米
英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米
英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米
英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米
英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米
英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米
英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米
英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米
英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米
英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米
英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米
英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米
英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米

英标槽钢参数表：CH英标槽钢 76*38*7 76.2*38.1*5.1*6.8 S235/S275/S355/S460 6.7 CH英标槽钢 102*51*10 101.6*50.8*6.1*7.6 S235/S275/S355/S460 10.4 CH英标槽钢 127*64*15 127*63.5*6.4*9.2 S235/S275/S355/S460 14.9 CH英标槽钢 152*76*18 152.4*76.2*6.4*9 S235/S275/S355/S460 17.9 CH英标槽钢 152*89*24 152.4*88.9*7.1*11.6 S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 178*76*21 177.8*76.2*6.6*10.3 S235/S275/S355/S460 20.8 CH英标槽钢

178*89*27 177.8*88.9*7.6*12.3 S235/S275/S355/S460 26.8 CH英标槽钢 203*76*24 203.2*76.2*7.1*11.2
S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 203*89*30 203.2*88.9*8.1*12.9 S235/S275/S355/S460 29.8 CH英标槽钢
229*76*26 228.6*76.2*7.6*11.2 S235/S275/S355/S460 26.1 CH英标槽钢 229*89*33 228.6*88.9*8.6*13.3
S235/S275/S355/S460 32.7 CH英标槽钢 245*76*28 254*76.2*8.1*10.9 S235/S275/S355/S460 28.2 CH英标槽钢
245*89*36 254*88.9*9.1*13.6 S235/S275/S355/S460 35.7 CH英标槽钢 305*89*42 304.8*88.9*10.2*13.7
S235/S275/S355/S460 41.8 CH英标槽钢 305*102*46 304.8*101.6*10.2*14.8 S235/S275/S355/S460 46.2
CH英标槽钢 305*102*55 381*101.6*10.4*16.3 S235/S275/S355/S460 55 CH英标槽钢 432*102*65
431.8*101.6*12.2*16.8 S235/S275/S355/S460 65.5 英标型钢：一般造成阀门漏泄的原因主要有以下三种情况：
一种情况是，脏物杂质落到密封面上，将密封面垫住，造成阀芯与阀座间有间隙，从而阀门渗漏。消除
这种故障的方法就是清除掉落到密封面上的脏物及杂质，一般在锅炉准备停炉大修时，首先做安全门
跑砣试验，如果发现漏泄停炉后都进行解体检修，如果是点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄，估计
是这种情况造成的，可在跑砣后冷却2分钟后再跑砣一次，对密封面进行冲刷。另一种情况是密封面损伤
。