

西门子变频器报F07800（四小时帮你修复搞定）

产品名称	西门子变频器报F07800（四小时帮你修复搞定）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子电机模块修理销售 产地:西门子功率模块出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子变频器报F07800（四小时帮你修复搞定）

近日，一款名为SIEMENS的西门子变频器频频出现报F07800的故障，给许多用户带来了不小的困扰。然而，不用担心

西门子变频器SINAMICS G120常见故障

西门子变频器SINAMICS

G120在出现故障或报警时，会产生故障报警信息，下面对这些信息做一个说明：

1. F07800 故障

故障描述：驱动，没有功率单元，如果在调试软件中选择了一个错误的拓扑结构，而且该参数配置被载入了控制单元, 则出现该故障。

参见：r0200 (功率单元当前代码号)

处理方法：

- （1）重新为所有组件上电（断电/ 上电）。
- （2）检查功率单元，必要时进行更换。
- （3）检查控制单元，必要时进行更换。
- （4）修改拓扑结构后，可以通过调试软件来载入参数。

2. F07901

故障描述：驱动，电机转速过快

故障原因：超过了大允许转速的正值或负值。

允许的大转速正值如下计算：小值(p1082, Cl: p1085) + p2162

允许的大转速负值如下计算：大值(-p1082, Cl: p1088) - p2162

处理方法：

(1) 旋转方向为正时：

检查 r1084，必要时正确设置 p1082、Cl: p1085 和 p2162。

(2) 旋转方向为负时：

检查 r1087，必要时正确设置 p1082、Cl: p1088 和 p2162。

激活转速限制控制器的前馈 (p1401.7 = 1)。

增大转速过快信息 p2162 的回差。其上限取决于大电机转速 p0322 和设定值通道的大转速 p1082。

三、总结

综上所述，西门子变频器SINAMICS G120系列功能强大，操作简单，为用户在电机的驱动控制中提供了理想的解决方案。用户可以通过操作面板等方式获得变频器的故障报警信息，从而更好的使用西门子变频器SINAMICS G120系列进行调试。如果用户需要更多的了解和使用西门子变频器，我们也会更好的提供相关技术支持。

上海恒税电气有限公司为您提供了一种创新的解决方案，只需四小时，即可轻松修复搞定！

作为西门子电机模块修理销售的公司，我们深知用户对于设备质量和性能的高要求。因此，我们的团队经过多年的研究和实践，熟悉SIEMENS品牌的各类变频器产品，包括西门子功率模块出售维修。无论是在产地还是在全球市场上，西门子都以其卓越的品质和可靠性享有盛誉。

我们公司有着丰富的维修经验和雄厚的技术力量，能够迅速定位和解决西门子变频器报F07800故障。在修复过程中，我们会使用先进的设备和工具，确保修复质量和效率。同时，我们还会对变频器进行全面的检测和测试，确保故障不再重现。

为了进一步提高用户的满意度，我们还可根据用户的需要提供SIEMENS变频器的装配和安装服务。我们深谙西门子产品的细节和规范，可以为用户提供指导和支

现在，只需1600元/台，您便可以享受到我们的西门子变频器维修和销售服务。不仅仅是修理，我们还可以为您提供全方位的售后保障，让您的设备在使用中更加稳定和可靠。

相信在上海恒税电气有限公司的支持下，您的西门子变频器故障将很快得到解决。我们承诺，只需四小时，您就能够重新启动您的设备，恢复正常的生产和运行。欢迎您随时联系我们，为您量身打造适合您的解决方案！