

平顶山马扎克数控机床系统有显示无内容维修流程

产品名称	平顶山马扎克数控机床系统有显示无内容维修流程
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

马扎克数控机床系统有显示无内容维修流程一、电源引起的故障

- 1) 系统上电后，系统没有反应，电源不能接通
 - 2) 外部电源没有提供，缺相或外部形成了短路
 - 3) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路
 - 4) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通
 - 5) 系统上电按钮接触不良或脱落
 - 6) 元气件的损坏引起的故障（熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等）
- 2.电源模块故障分析
- 1) 整流桥损坏引起电源短路
 - 2) 续流二极管损坏引起的短路
 - 3) 电源模块外部电源短路
 - 4) 滤波电容损坏引起的故障
 - 5) 供电电源功率不足使电源模块不能正常工作

马扎克数控系统有显示无内容维修流程：

- 1、与客户沟通了解故障是否严重，决定是上门维修还是快递寄过来。
 - 2、收到数控机床系统后，先进性检测。
 - 3、检测完成后，告诉客户具体故障位置、可能需要更换的零部件，维修需要的时间以及报价。
 - 4、客户同意维修后，立马开始维修机器，若不同意，则返回给客户，不收取任何费用。
 - 5、维修好数控机床系统后，会拍摄测试视频传给客户，确定维修好后，寄回。
 - 6、客户收到后，可电话指导客户安装测试。
- 机床维修方面的：三菱数控全系列，马扎克全系列M45MAZATROL645MAZATROL640小巨人LGMAZAK大森DASEN3I大连机床沈阳机床，台湾机床数控系统维修和备件销售。三菱NC-MELDAS控制器：FCA 50 L/M meldas 50 FCA 520 AMR meldas520 FCA 530 meldas530meldas535meldas545 FCA M3meldasm3 FCA L3 FCA 320meldas320 meldas330meldas 330meldas310 FCA 330 FCA 310Mmeldas 335h FCUA MP200 FCUA MP205 FCUA 64 M E60 E68 M64SM,M65SMMAZATROL 635,MAZATROL640M520M M520L M530M535M540M545MELDAS MAGIC 64mazak m32三菱I/OMELDAS电路板：FCUA- DX100 FCUA -DX110FCUA -DX101FCUA -DX120 FCUA -DX110 FCUA -EX110 FCUA MP1001S1 FCUA MP10-03FCUA MP10-06 FCUA MP10-01FCUA MP10-10HR341HR327,HR337HR325,HR335MC301MC303MC323