

郑州三菱马扎克系统主机FCA730PW-N发热死机 白屏花屏 重启维修

产品名称	郑州三菱马扎克系统主机FCA730PW-N发热死机 白屏花屏 重启维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

????????????MDS-D-SVJ3-10/20/35 07AN

??

当伺服驱动器遇到故障时，记下伺服驱动器上显示的报警代码，把代码告诉我们，没有报警代码的，描述故障现象。我们首先会指导亲在现场处理，无办法处理好的需送修。我们将用精湛的技术、的服务为您排忧解难！

- 1????????????,????? 2????????????????????
- 3???????????????????? 4????????????????????
- 5???????????????????? 6????????????????????
- 7???????????????????? 8????????????????????

马扎克数控机床系统有显示无内容维修流程一、电源引起的故障

- 1.系统上电后，系统没有反应，电源不能接通 1) 外部电源没有提供，缺相或外部形成了短路
- 2) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路 3) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通
- 4) 系统上电按钮接触不良或脱落
- 5) 元气件的损坏引起的故障（熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等） 2.电源模块故障分析
- 1) 整流桥损坏引起电源短路 2) 续流二极管损坏引起的短路 3) 电源模块外部电源短路
- 4) 滤波电容损坏引起的故障 5) 供电电源功率不足使电源模块不能正常工作

马扎克数控系统有显示无内容维修流程：

- 1、与客户沟通了解故障是否严重，决定是上门维修还是快递寄过来。
- 2、收到数控机床系统后，先进性检测。
- 3、检测完成后，告诉客户具体故障位置、可能需要更换的零部件，维修需要的时间以及报价。
- 4、客户同意维修后，立马开始维修机器，若不同意，则返回给客户，不收取任何费用。

- 5、维修好数控机床系统后，会拍摄测试视频传给客户，确定维修好后，寄回。
- 6、客户收到后，可电话指导客户安装测试。