

室内体育馆健身器材厂家安装

产品名称	室内体育馆健身器材厂家安装
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3mm-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

硅PU材料是引进荷兰技术生产的新型完全环保的球场材料，独特的有机硅改性聚氨酯创新技术于其它球场材料。在球场面层上，从根本上有效地解决了硅PU球场材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，下面就小编为大家简单讲解一下硅PU材料的常见问题有哪些及解决方法。

一、硅PU球场施工后整体效果不统一变色

硅PU球场施工后整体颜色效果不一致也是很常见的问题，有的区域看上去会发黑，没光泽，跟正常颜色相比很明显能看出不一样，不仅影响美观性，还会对运动员的比赛造成一定的影响。

原因及解决措施

1、硅PU质量得不到保证。硅PU球场在市场上销售范围非常广泛，已经被众人所熟知，但有些商家为了谋取利益，拿劣质产品在市场上销售。

这种廉价的劣质材料在进行施工的时候不仅会发生变色，还会发出有刺激性的臭味，严重危害使用者的身体健康，使一些消费者不但花了冤枉钱，而且耗费了大量的人工时间。

2、硅PU材料与容器发生化学反应。硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁质的容器发生反应，或者金银粉与清漆发碰撞酸蚀作用，后面导致材料颜色变绿、变黑，看起来黯淡无光，没有一点光泽。

3、硅PU球场材料储存时间太长。如果硅PU材料放置的时间太长，没有在规定的时间内开启使用，底部的材料会出现沉淀现象，进而导致硅PU球场发生变色。

4、在施工前一定要检查硅PU弹性层和加强层是否统一，如果在没有保证统一面层的情况下就进行施工，很有可能会导致硅PU面层的变色。

二、做完弹性层出现起泡现象：

起泡问题是硅PU球场中较常见的问题之一，它是在铺完硅PU弹性层之后，第二天漆面干后出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。

原因及解决措施：

- 1、现场施工人员技术问题。比如现场施工时为赶时间，地面还没有干固就开始进行下一道工艺，没有结合现场基础地面实际情况来配料等等，这些问题都是需要有经验且技艺精湛的师傅才能完全掌握的。
- 2、现场基础地面质量问题。如基础地面质量达不到要求，有粉化现象，有油污，或混凝土没有按照标准进行养护等问题。