

龙华专业维修万家乐热水器0755-23102165

产品名称	龙华专业维修万家乐热水器0755-23102165
公司名称	深圳市宝安区民治益民家电维修店
价格	50.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市龙华白石龙四栋1006室
联系电话	0755-23102165 13632613515

产品详情

龙华万家乐热水器维修 热水器打不着火的原因之三：电点火器故障

热水器打不着火的解决方法：脉冲点火器和控制器有一方有故障，热水器均不能点火。

热水器打不着火的原因之四：点火瓷针或感应瓷针问题 热水器打不着火的解决方法：

a.点火针偏位或老化时点火十分困难，可更换或将点火针正确安放；

b.感应老化，可将感应擦亮安放好（使火焰不管大火还是小火能充分烧着感应针）即可。

热水器打不着火的原因之五：水压问题 热水器打不着火的解决方法： a.水压低时热水器无法正常启动;

b.进水处过滤网堵塞造成水无法正常流过，清理干净就可以。

热水器打不着火的原因之六：水气联动装置故障 热水器打不着火的解决方法：

a.水气联动阀内鼓膜老化或损坏不能推动微动开关； b.微动开关坏。

热水器打不着火的原因之七：气源开关未打开或进气滤网堵塞

热水器打不着火的解决方法：开启气源，清理进气过滤网。热水器打不着火的原因之八：气种不符

热水器打不着火的解决方法：比如将液化气热水器接到天然气上等,p 这种情况需

要将液化气热水器改天然气后才可以接入使用。

热水器打不着火的原因之九：气门密封件被燃气腐蚀后发涨。

热水器打不着火的解决方法：更换零部件。热水器打不着火的原因之十：烟管无法正常排气

热水器打不着火的解决方法：a.烟管有堵塞，清理烟管堵塞物;b.烟管过长，未正 确安装

24小时报修电话：0755-2310215，或者0755-82573050 益民家电维修官网：www.ymw360.com