

## (原厂配件修理) GE影像设备彩超机在运行时不间断的掉电关机维修

产品名称	(原厂配件修理) GE影像设备彩超机在运行时不间断的掉电关机维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:GE所有系列彩超机维修 产地:美国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(原厂配件修理) GE影像设备彩超机在运行时不间断的掉电关机维修

美国GE彩超开机屏幕不亮无显示维修, 美国GE彩超显示屏无显示维修, 美国GE彩超开机显示白屏维修, 美国GE彩超开机显示花屏/闪屏维修, 美国GE彩超开机显示蓝屏维修, 美国GE彩超机器在运行时不间断的掉电关机维修, 美国GE彩超机器在开机时反复重启维修, 美国GE彩超机器在开机无反应维修, 美国GE彩超机器开机电源黄色指示灯报错维修, 美国GE彩超机器无法开机电源有黄色指示灯亮维修, 美国GE彩超探头只有一个插口能用或都不能用维修, 美国GE彩超开机好死机, 做二维时好死机维修, 美国GE彩超键盘某些键不能用维修, 美国GE彩超正在使用时出现关机维修,

在扫描过程中确保患者的安全和避免不必要的中断, 请按这些建议操作:

通过输入准确的患者核心体温, 以保证远端头温度准确。

在插入TEE

探头之前, 通过降低超声输出量降低探头温度。降低超声输出量仅会对图像质量造成很小影响。

如果在使用Live

3D、彩色、组织谐波成像和多普勒等高功率模式时探头温度开始升高, 临时切换到基本2D模式或冻结图像可帮助冷却探头。

为避免成人患者的食道被灼伤, 当远端头的温度超过42 °C时, 应尽量缩短成像时间。在温度达到42 °C或更高时, 应该把超声照射时间限制在10分钟以下。

目前尚没有关于新生儿和儿童患者食道的热量承受程度方面的足够数据, 但这些患者很可能比成人更容易受到伤害。当远端头温度超过41 °C时, 尽量缩短成像时间。