

(芯片级上门维修) GE影像设备彩超使用探头时无图像显示维修

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | (芯片级上门维修) GE影像设备彩超使用探头时无图像显示维修 |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司 |
| 价格 | 10000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GE 型号:GE所有系列彩超机维修 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303 |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104 |

产品详情

(芯片级上门维修) GE影像设备彩超使用探头时无图像显示维修

美国GE彩超开机屏幕不亮无显示维修, 美国GE彩超显示屏无显示维修, 美国GE彩超开机显示白屏维修, 美国GE彩超开机显示花屏/闪屏维修, 美国GE彩超开机显示蓝屏维修, 美国GE彩超机器在运行时不间断的掉电关机维修, 美国GE彩超机器在开机时反复重启维修, 美国GE彩超机器在开机无反应维修, 美国GE彩超机器开机电源黄色指示灯报错维修, 美国GE彩超机器无法开机电源有黄色指示灯亮维修, 美国GE彩超探头只有一个插口能用或都不能用维修, 美国GE彩超开机好死机, 做二维时好死机维修, 美国GE彩超键盘某些键不能用维修, 美国GE彩超正在使用时出现关机维修,

送气、送水不畅是医疗器械维修内镜使用过程中常见的故障。它是因为与送气、送水管道连接的喷嘴很小, 且有一转角。在吸引的时候由于负压的原因, 很轻易将食物残渣、血块、坏死组织等吸入喷嘴。因此检查、处理以及预防送气、送水故障是内镜操的日常工作。

1、送气、送水故障的检查方法将内镜放入洗消槽, 让水没过镜头, 送气, 观察水泡大小, 通畅时水泡直径可达1.0cm。堵塞越严重, 水泡越小, 甚至无水泡;用50ml注射器将水注入送气、送水口, 若水线射出不畅或射出的水线变方向, 说明有部分堵塞;检查水瓶是否密封, 水瓶盖胶圈是否有变形或老化现象;使用时送气、送水的力量变弱, 而用注射器注水时又很通畅, 此时应考虑主机的气泵是否有问题。