

荆州市发电机出租 大型发电机租赁

产品名称	荆州市发电机出租 大型发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

对于康明斯发电机的油压过低要怎么处理这个问题，要知道，康明斯发电机出现油压过低的原因有多重，如果康明斯发电机在运行期间冷却液的温度长时间维持在一个较高的温度值的时候，就会导致机油粘度变低，从而导致油压过低，机油压力传感器发生故障或者传感器信号对地面短路也可能导致油压过低。

其他一些导致康明斯发电机油压过低的因素，比如在更换机油时没有按照规定同时更换机油滤清器，导致后期使用中机油滤清器堵塞，造成输油管道供油不足，还有就是机油的油位太低，所用润滑油的粘度级别不符合康明斯发电机使用环境的要求。以上这些因素是导致康明斯发电机油压过低警告和故障的主要因素，如果检查不到原因可以请的维修师进行故障查找和排除。

如果在康明斯发电机运行期间出现因油压过低而产生的警报应当立即停止运作进行处理，停机后首先查看机油标尺的标度，确保在停机五分钟后机油液面高度在标尺的L与H位之间靠近H位为满油位，如果不足要及时补充相同型号的机油到规定满油的刻度。

如果检查发现康明斯发电机的冷却液温度过高应当立即停机，用相应的方法处理，确保冷却液的温度保持在规定的温度值内。检查康明斯发电机的机油滤清器，如果发现机油滤清器堵塞要及时更换，再就是要做到在更换机油的时候要同时更换机油滤清器，防止其堵塞而造成机器故障，在每次启动运行康明斯发电机前要检查机油滤清器有无堵塞现象，如有要立即更换。

检查油压传感器上的接线，确保其连接牢固可靠，在康明斯发电机开机状态下记录油压传感器的阻值压力，然后和下表进行比较，如果存在的差值较大，要立即更换油压传感器。检查康明斯发电机的机油的粘度是否符合标准，粘度过低要及时更换符合要求的合格的机油。

上述就是为你介绍的有关康明斯发电机的油压过低要怎么处理的内容，大家对此还有什么感到疑问需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，我们会有的人士为你讲解。

来源：本内容转自 [创新互联](#)