

西门子828d数控系统维修-故障380021修理

产品名称	西门子828d数控系统维修-故障380021修理
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

西门子828d数控系统维修报警380021 Profibus DP：SDB1000 缺省值没装载。说明：不存在任何特定用户的 SDB1000。启动过程中装载了默认 SDB1000。无工艺外围设备，NC 处于待启动状态。NC 初次接通电源时引发报警或如果保存在持久的 RAM 中的 SDB1000 丢失时引发报警。反应：- 报警显示。处理：创建特定用户的 SDB1000 并将其装载到控制系统上，或通过 MD 11240 标准 SDB1000 选择并激活 sdb1000。重新启动 NC。如果下次 NC 接通电源时出现错误，则所装载的 SDB1000 中含有错误，必须重新创建。程序继续：用清除键或 NC- 启动 键清除报警 西门子828D报故障维修，西门子数控系统828D黑屏维修，828D系统报警取消整流单元运行，840D伺服驱动器未就绪，西门子802DSL面板软按键失灵维修，840D报25000主动编码器故障报警，西门子（SIEMENS）显示系统的故障分析。西门子（SIEMENS）810/820系统显示控制主要由CRT、视频板等部件组成。CRT的作用是将视频信号转换为图像进行显示;视频板的作用是将字符及图像点阵转换为视频信号进行输出。1. CRT故障时一般有以下儿种现象：（1）屏幕无任何显示，系统无法启动。当按住系统面板上的诊断键（带有“眼睛”标记的键）接通系统电源启动，在系统启动时，面板上方的4个指示灯闪烁：（2）屏幕显示一条水平或垂直的亮线;（3）屏幕左右图像变形;（4）屏幕上下线性不一致，或被压缩，或被扩展;（5）屏幕图像发生倾斜或抖动。以上故障一般为显示驱动线路的不良引起的，维修时应重点针对显示驱动线路进行检查。