

# USB充电器出口时需注意哪些产品质量问题

产品名称	USB充电器出口时需注意哪些产品质量问题
公司名称	腾标检测
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区华瀚工业园2栋留学生创新产业园 三楼311室
联系电话	15818750927

## 产品详情

产地：中国

通报国家：葡萄牙

召回原因：触电

初级电路和可触及的次级电路之间的电气绝缘和爬电距离不够。上述产品缺陷导致用户可因触摸带电部件而受到电击。

该产品既不符合低电压指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 62368-1的要求。

经营者采取的措施（经销商）：从终端用户处召回产品，生效日期04/05/2023。

产地：中国

通报国家：瑞典

召回原因：危害环境

该产品的焊料中铅含量超标（按重量计，测量值高达 35.4%）。铅会对环境造成危害。

该产品不符合关于在电气和电子设备中限制使用某些有害物质的指令（ROHS2 指令）的要求。

经营者采取的措施（进口商）：从市场撤回产品，生效日期29/11/2022。

产地：中国

通报国家：波兰

召回原因：触电、起火

由于产品电气绝缘不足，在使用过程中会接触到带电部件，从而导致用户受到电击。此外，产品在使用过程中会过热而造成起火。该产品既不符合低电压指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 62368-1的要求。

经营者采取的措施（零售商）：从市场撤回产品，生效日期未知。

以上是近期USB充电器因安全触电起火，和环保方面不过关而导致的产品召回案例。所以出口商在出口该产品时需高度关注产品的安全性能和材质用料的环保性