

佛山UPS不间断电源型号G33-40KL

产品名称	佛山UPS不间断电源型号G33-40KL
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:G33-40KL 产地:广东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

UPS不间断电源常见缺陷有哪些？如何处置这些缺陷呢？问题一：有市电时UPS输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出。缺陷剖析:从现象判别为蓄电池和逆变器局部缺陷，可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压，看蓄电池能否充电缺乏，若蓄电池充电缺乏，则要检查是蓄电池自身的缺陷还是充电电路缺陷。 ----若蓄电池工作电压正常，赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作能否正常，若驱动电路输出正常，阐明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，阐明在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出则检查其输出能否因维护电路工作而封锁，若有则查明维护缘由; ----若维护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则阐明波形产生电路损坏 --- -上述排故次第也可倒过来中止，有时能更快发现缺陷。问题二：蓄电池电压偏低，但开机充电十多小时，蓄电池电压仍充不上去。缺陷剖析:从现象判别为蓄电池或充电电路缺陷，可按以下步骤检查:--检查充电电路输入输出电压能否正常;--若充电电路输入正常，输出不正常，断开蓄电池再测，若仍不正常则为充电电路缺陷;--若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常，则阐明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等缘由而损坏。