

# 恩施州大功率发电机出租 静音环保

产品名称	恩施州大功率发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

发电机作为动力元件，在人们的生活以及工作中发挥着重要作用，该设备是否能够正常使用对于人们来说尤为重要。而[柴油发电机](#)

在使用的过程中，可能会出现冒白烟、冒黑烟的情况，这是为什么呢?接下来，我们就来为大家做信息的普及，通过我们的介绍，希望大家能够有所收获。

柴油发电机使用中为什么会冒白烟?

1、在设备的供油系统中有水分或者是燃烧室中有水分存在，那么水被燃烧加热后形成水蒸气，就会形成白烟。2、发电机温度太低，造成柴油未充分燃烧，形成油蒸汽，白烟随着排气管废气排出。3、气缸压力太低，会造成部分柴油未燃烧，形成油蒸汽排出白烟。4、喷油时间晚了，气缸温度下降，会造成柴油未燃烧排出，或者是喷油嘴雾化出的是不良雾化，也会造成柴油未燃烧排出，从而冒白烟。

柴油发电机使用中为什么会冒黑烟?

1、当设备的点火装置故障，火花塞漏电，或者跳火弱，都有可能造成冒黑烟的情况。2、当使用了劣质的燃料，或者是发电机内部还有燃料，此时又添加了不同型号的燃料进去，那么就会出现冒黑烟的情况，这种情况在多数人身上都有出现过，大家稍稍注意下，就能够很好的避免该情况发生。3、设备使用过程中，气缸的压力过低，可能会造成燃油燃烧不完全，这时候燃烧不完全的油就会从排气管排出，形成黑烟。4、设备内部空气过滤器假设堵塞了，会造成混合气体浓厚，从而供氧不足，柴油没有充分燃烧从而出现这一情况。因此，做好柴油发电机设备日常的维护与清洁还是比较重要的，避免堵塞。5、化油器浮子室内的油面要是过高，也可能造成冒黑烟的情况出现。

当设备出现冒烟情况，我们建议大家要暂定使用，可以逐项检查，去排查问题到底是出现在哪里，一般长线的向空气过滤器堵塞或者是喷油问题，可以更换滤芯，调整喷头角度进行解决，如果遇到自己无法解决的，建议大家还是寻求维修专家的帮助。以上就是我们为大家带来的有关柴油发电机使用过程中冒

烟的介绍，通过我们的介绍，希望大家能够有所收获，后期要是有需要购买此类设备，可以到百发看一看。

来源：本内容转自 [创新互联](#)