



影响,将形成薄弱部位而破坏严重;

砌体原属土墙,增设轻钢结构后属砌体墙,抗震性能较差,在设防烈度区,应进行加固改造,这类结构应设置圈梁,在地震作用时,楼盖应由构造柱、圈梁、梁、墙、柱和梁、墙、柱的交接处,构件设置为圈梁,