

# 氧化锆珠的使用注意事项

产品名称	氧化锆珠的使用注意事项
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	140.00/千克
规格参数	品牌:金瑞 材质:氧化锆 用途:适用于砂磨机球磨机研磨分散
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

## 产品详情

随着科学技术的不断发展和进步，氧化锆珠作为一种重要的研磨材料，在各个领域得到了广泛的应用。作为一家专注于研发和生产金瑞品牌氧化锆珠的企业，萍乡金瑞新材料有限公司向您介绍氧化锆珠的使用注意事项，帮助您更好地使用这一优质材料。

品牌: 金瑞

在选择氧化锆珠时，品牌是考虑的重要因素之一。金瑞作为一家的氧化锆材料制造商，一直致力于提供高品质的产品。金瑞品牌氧化锆珠性能稳定，具有较高的硬度和耐磨性，可以满足各种磨料需求。

材质: 氧化锆

氧化锆是一种高性能的材料，具有优异的物理特性。相比于其他材料，氧化锆珠具有更高的密度和较好的磨削效果。它的高硬度和耐磨性使其在研磨领域得到广泛应用。

用途: 适用于砂磨机球磨机研磨分散

氧化锆珠广泛用于砂磨机、球磨机以及研磨分散领域。在砂磨机中，氧化锆珠能够有效地提高研磨效率，并提供更佳的产品质量。在球磨机中，氧化锆珠的高耐磨性和低磨损率使其成为球磨材料的。此外，氧化锆珠还可以用于各种研磨分散设备，以获得更细腻的粉末和更均匀的分散效果。

性能优势: 高硬度、耐磨性

氧化锆珠具有较高的硬度和耐磨性，这使得它在研磨过程中更加耐用和持久。相比于传统的玻璃和瓷瓶珠，氧化锆珠的耐磨性更强，使用寿命更长。同时，氧化锆珠的高硬度能够有效地进行高速研磨，提高工作效率。

## 注意事项: 避免掉落和严重碰撞

在使用氧化锆珠时，需要注意避免掉落和严重碰撞，以免珠子表面出现划痕或磨损。同时，在使用过程中，如发现异常现象，应及时停止使用，检查珠子是否存在损坏，以确保使用的稳定性和安全性。

## 维护保养: 定期清洗和存放

为了保持氧化锆珠的稳定性和使用寿命，建议定期进行清洗和存放。清洗时，可使用溶液或机械清洗方法，将珠子表面的污物彻底清除。存放时，需要注意放置在阴凉干燥的环境中，避免与其他材料直接接触。

萍乡金瑞新材料有限公司作为的氧化锆珠生产商，我们致力于提供高品质的氧化锆珠，充分满足客户的需求。我们的产品价格合理，在140.00元/千克的范围内，品质有保障。欢迎您选择金瑞品牌氧化锆珠，享受卓越的研磨效果和优质的客户服务。