## 汇川伺服电机常见损坏的原因,通电后电机不能转动修理

产品名称	汇川伺服电机常见损坏的原因,通电后电机不能 转动修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

汇川伺服电机常见损坏的原因,通电后电机不能转动修理,汇川电机维修常见故障:不能启动、编码器故障、,位置不准是什么问题引起的吗?故障现象:电机驱动器一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。在检查时,发现一功率管已损坏,但由于没有资料,弄不清该管的作用,以为是功率驱动的前置推动,换上一功率管,通电后,保险再度被烧,换上的管子亦损坏。经维修检查,初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查,发觉脉冲环形分配器的线路中,其电源到地端的阻值很小,但也没有短路。根据线路中的元器件数量及其功耗分析电源到地端的阻值不应如此之小

汇川电机维修常见故障:不能启动、编码器故障、,位置不准、,输出不平衡、失磁、跑位、走偏差、 卡死转不动、编码器磨损、启动无力、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、电机发热发烫、电机进水、编码器调试/调原点等等故障。

ISMH4-75B30CB-U231Z IS620PT5R4I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH4-75B30CB-U234Z IS620PT012I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH4-75B30CB-U131Z IS620NT012I 汇川伺服驱动电机维修ISMH3-13C15CD-U234Y IS620PT5R4I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-40B30CB-A331Z IS620PT012I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-40B30CB-A331Z IS620PT012I 汇川伺服驱动电机维修 ISS500AS1R6I-112IS500AT8R4I-130IS500AT5R4I-112IS500AS2R8I-212IS500AS1R6I-212IS500AT3R5I-212IS500AT8R4I-212IS550AT017IIS550AT025IIS550AT045I