

现货DALISHI气缸HOB50X400 HOB40x500 DALISHI油缸

产品名称	现货DALISHI气缸HOB50X400 HOB40x500 DALISHI油缸
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	400.00/支
规格参数	气缸:DALISHI
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

现货DALISHI气缸HOB50X400 HOB40x500 DALISHI油缸 现货DALISHI气缸HOB50X400
HOB40x500 DALISHI油缸

注意观察油缸有无漏油。漏油说明密封坏了，不及时更换，不仅费油，还使出力下降，严重时不动作。

系统运行的声音。正常和有故障的声音是不同的，听到异声就知道有毛病了，及时排除，以免小毛病变成大损坏，造成大的损失。

注意检查紧固件是否松动。要保持其紧固状态。

液压油缸的使用时十分普遍的，被广泛引用在机械设备上。油缸总损坏的O型圈，当油缸形密封圈磨损后，油缸有杆腔与无杆腔间隙增大互通，就等于切断了油缸有杆腔的回油路。在实践中，因油缸两腔形成间隙互通，油缸腔内压力油有从高压区向低压区流动的趋势，流动一产生，活塞失去平衡向有杆腔移动寻觅新的平衡点。如此往复，活塞一直移动到有外力阻挡才能停止。上述现象的产生给液压系统运行很大影响，更换油缸活塞“O”形密封圈后，油缸运行不稳现象能够。同时也能大大延长油缸的使用寿命。

