

神龙架维修爱迪生变频器一对一服务

产品名称	神龙架维修爱迪生变频器一对一服务
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品名:变频器维修 周期:1-2天 维修项目:电路板 变频器 驱动电路
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

神龙架维修爱迪生变频器一对一服务

在工业生产中，变频器作为一种重要的电力控制设备，广泛应用于各种机械设备的调速和驱动控制中。然而，由于使用频繁，变频器也容易出现故障，影响生产效率。为了保证设备的正常运行，我们西工电气技术（上海）有限公司专业维修变频器，不仅能维修神龙架品牌的变频器，还能维修各品牌的变频器。

我们的专业维修服务定价为每台变频器200.00元，让您以经济实惠的价格享受到专业维修服务。

以下是我们维修服务的相关产品参数：

周期：我们的维修周期一般为1-2天，迅速解决您的问题，确保生产不受延误。服务优势：我们在实体店铺诚实经营多年，拥有丰富的经验和专业的技术团队，能够提供高质量的维修服务。

维修项目：我们可以维修各类电路板、变频器和驱动电路，对于过流、过压等故障进行分析和维修。

品名：我们提供的维修服务适用于各品牌的变频器。

服务类型：我们提供全面的变频器维修服务，从故障诊断到维修，确保您的设备正常运行。

接下来，让我们一起来探索一下变频器常见故障和排查处理方式。

- 变频器无法启动：首先检查电源是否正常，然后检查接线是否松动，最后检查电路板是否损坏。
- 变频器工作不稳定：可能是因为机械负载过大或传感器故障，需要检查并调整机械负载和传感器。
- 变频器输出电压异常：可能是因为输入电源电压不稳定或输出电路故障，需要检查电源和电路板。

4. 变频器频率调节失效：可能是因为调频电路故障或控制信号异常，需要检查电路板和控制信号。

通过以上排查方式，可以解决大部分常见的变频器故障。然而，由于每个品牌的变频器结构和工作原理不同，对于特定故障还需要有相应的专业知识和经验。

综上所述，我们西工电气技术（上海）有限公司以专业维修变频器为核心服务，价格实惠，周期短，jish uguoying。无论是神龙架品牌的变频器还是其他品牌的变频器，我们都能提供您满意的维修服务。如果您的变频器出现故障，请不要犹豫，联系我们，我们将竭诚为您服务！

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。