

周口市大型发电机组租赁 静音环保

产品名称	周口市大型发电机组租赁 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

我们来为大家简单的介绍有关什么因素会造成康明斯柴油发电机启动的困难的问题，大家对此还有什么需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，接下来我们就来为大家介绍有关内容。

柴油滤清器严重堵塞，供油严重不足，经常自动熄火，熄火后再次启动困难。将滤清器彻底清洗保养后，供油充足，启动容易，也不自动熄火了。喷油嘴严重磨损，气缸中的高压气体通过喷油嘴经过回油管进入输油管，形成气阻，阻止供油，造成启动困难。更新喷油嘴即可。

新换的喷油嘴型号不对，使喷雾角增大，喷雾分散，由启动喷孔喷入燃烧室的油量减少，造成启动困难。换上原型号喷油嘴，启动正常。缸盖的喷油器安装孔不平，喷油器安装后漏气，造成启动困难。在喷油器下加一个紫铜垫圈就好启动了。

柱塞弹簧折断，喷油泵不泵油，造成启动困难。更换新弹簧，喷油泵马上泵油。调速器支架螺钉松脱，发动机突然熄火，再也不能启动。装上螺钉拧紧，启动正常。

调速齿轮在衬套上向外移动，使调速杠杆将油泵柱塞顶向停止供油位置，造成启动困难。更换衬套，恢复调速齿轮原位后，启动正常。涡流室镶块移位，启动喷孔位置改变，燃油喷不到气缸内，造成启动困难。将镶块位置装正即可。

更换的新曲轴与原曲轴型号不一致，活塞顶端达不到原来的上止点位置，压缩比减小，混合气温度不足，造成启动困难。换上同型号曲轴后，启动正常。

曲轴齿轮滚键，使供油时间紊乱，断续冒白烟，造成启动困难。更换曲轴齿轮，换上改制加大的键，使曲轴齿轮与曲轴装配牢固，发动机工作正常。

康明斯柴油发电机启动一般为水冷却方式，时间一长水冷箱内便会结集大量的矿物质水垢。水垢会严重影响康明斯柴油发电机的散热，导致机器温度过高，使各零部件工作条件恶化、磨损加剧、功率下降，甚至酿成“粘缸”、“烧瓦”、“抱轴”等恶性事故。

来源：本内容转自 [创新互联](#)