

力士乐伺服驱动器上电面板不亮（三小时可修复解决好）

产品名称	力士乐伺服驱动器上电面板不亮（三小时可修复解决好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:力士乐控制器修理销售 产地:力士乐伺服器出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

力士乐伺服驱动器上电面板不亮（三小时可修复解决好）分析处理

送电面板不亮的原因

1. 电源故障：变频器供电不足或电源线路故障可能导致送电面板不亮。
2. 变频器内部故障：变频器内部电路故障、模块故障、保险丝烧断等问题可能导致送电面板不亮。
3. 面板故障：送电面板本身出现故障，电源开关损坏或者电源插头松动都可能导致不亮。

二、排查方法及解决方案

1. 先检查变频器供电情况，将变频器的电源线路拆开检查是否存在接触不良、线路老化或短路断路等问题。如果电源线路没有问题，则检查电源模块和电容是否正常工作。
2. 如果电源模块和电容没有问题，进一步检查主板电路是否出现故障，排除故障点并更换损坏的元件。
3. 如果送电面板本身出现故障，则需要更换面板或电源开关。

4. 在排查过程中，注意安全，勿随意触电，建议找的电气工程师来维修。

总之，变频器送电面板不亮可能由多种原因引起，需要仔细排查，找到准确的故障点并解决问题，以确保设备正常运行。

力士乐Rexroth作为德国博世集团的全资子公司，是全球工业技术市场的供应商，在传动和控制领域声誉卓著，掌握世界上先进的驱动、控制和运动的相关技术，在电子驱动与控制领域，力士乐驱动器缔造了电子驱动技术的行业标准。早在1978年，博世力士乐就开始了在中国的业务，现已成立了四家公司。凭借的产品和丰富的应用经验，博世力士乐为中国客户提供现代高效和灵活完整的解决方案。从标准解决方案到大型工程项目，博世力士乐几乎为所有的工业领域提供服务。从机床、塑料机械、食品和包装机械、冶金、汽车工业、印刷和造纸工业，到电子工业、半导体工业、海事工程、建筑与农业机械、钻探设备，博世力士乐的服务领域在不断延伸。得益于在工业及工厂自动化的诸多领域和行走机械应用方面积累的丰富经验，博世力士乐总能准确把握客户对机械制造及工厂建设与维护的各种需求，这就是其广受全球客户青睐的原因。HCS驱动器，HMS逆变器，HMD逆变器，HMV电源模块，MAD，MAF，MSK，MKE伺服电机。

力士乐驱动器维修。

力士乐伺服驱动器维修。

力士乐控制器维修。

力士乐逆变器维修。

力士乐电源模块维修。

Rexroth 力士乐 IndraDrive C

力士乐伺服控制器常修规格型号：

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN,

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN,

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNV,

HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV

HCS03.1E-W0070-A-05-NNNV

HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV,

HCS03.1E-W0100-A-05-NNNV,

HCS03.1E-W0150-A-05-NNBV,

HCS03.1E-W0150-A-05-NNNV,

HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV,

HCS03.1E-W0210-A-05-NNNN

HCS03.1E-W0210-A-05-NNNV,

HCS03.1E-W03.50-A-05-NNBV;

HCS03.1E-W03.50-A-05-NNNV,

HCS01.1E-W0009-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911331620

HCS01.1E-W0009-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911326040

HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911331608

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN R911298371

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN SN:HCS021-0021R R911298371

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN R911298374

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN SN:HCS021-0A22S R911298374

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN R911298373

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN R911298373

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN SN:HCS021-0A1JX R911298372

HCS02.1E-WOO28-A-03-NNNN R911298374

HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV。