

真情服务 无锡创维液晶电视电视机售后维修电话

产品名称	真情服务 无锡创维液晶电视电视机售后维修电话
公司名称	无锡永恒电器维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡市人民东路86-2号
联系电话	0510-88215965 13961768485

产品详情

无锡创维液晶电视电视机售后维修电话0510-88215965

无锡创维液晶电视电视机维修服务电话:-服务目标 服务0缺陷，客户100%满意，只要您拨打公司24小时维修热线:0510-88215965本公司将第一时间竭诚为您服务

创维液晶电源板5800-p40tos-00常见故障维修速查 42寸液晶电源板（创维自产，编号：5800-p40tos-00）1、三无,指示灯不亮：故障元件ic608（a6159）q604（ka431）；此元件损坏或性能不良,副电源无+5v输出,导致cpu与指示灯无工作电压,表现为三无；故障率60%与30%。2、三无,指示灯不亮：故障元件f601（250v8a）q612（2sk3528）q614（2sk3528）ic607（l6599d）；此元件烧坏开路或击穿；故障率10%。3、三无,指示灯亮不开机：故障元件q609a（2222a）；此元件损坏或性能不良,电源板无12v与24v输出；故障率60%。4、三无,指示灯亮不开机：故障元件ic607（l6599d）；此元件损坏或性能不良,有些板测12脚对地短路，电源板无12v与24v输出或电压过低；故障率10%。5、三无,指示灯亮不开机：故障元件r668（1/2w3.9k）r680（1/2w27k）r669（1/2w68k）；原因取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无12v与24v输出；故障率10%。

6、三无,指示灯亮不开机：故障元件d612 d613 d616

；此元件虚焊,电源无12v与24v输出,主板与背光板未工作；故障率10%补焊即可。7、三无,指示灯亮不开机：故障元件q612；此元件虚焊,电源无12v与24v输出,主板与背光板未工作；故障率10%补焊即可。

创维led液晶电视42e70rg有伴音黑屏的维修实例 故障现象：伴音正常，无图像黑屏。检修方法：一、接通电源打开电视机，声音正常，并且液晶屏背光不亮。用万用表测量电源板供给led恒流驱动板的24v电压正常。二、查主板背光控制信号输出电压，在路测得电压为4.6v正常。估计故障在led恒流驱动板上。因为led恒流驱动板主要由cpu控制电路，低电压供电系统，led恒流驱动器和dc/dc升压电路组成。正常工作时，led恒流驱动板上的d4会是亮的，（因为d4是led恒流驱动板上cpu的工作指示灯）。检查led恒流驱动板24v输入端保险没有熔断，测出cpu供电3.3v正常。根据维修经验，晶振在电路的基本作用在于产生时钟频率，晶振坏后整个数字电路就不会工作，换cpu上18m晶振后，故障排除。服务标准

以客户满意为标准是我们的服务宗旨 服务承诺 顾客至上，服务周到，诚信服务，未修好一律不收维修费 服务作风 快捷服务是我们的工作作风 服务目标 服务0缺陷，客户100%满意

全市投诉受理热线(全市)认真接听，客户心声 做到服务零缺陷，满意百分百，认真接听，客户心声。

宗旨：经验丰富，质量保证，安全第一，客户，舒心，安心，放心。

无锡创维液晶电视电视机维修电话0510-88215965，实行先报价后维修的准则.上门维修，当场检测，当场核价，当场修复。