

# 株洲云龙示范区公司感应门厂家直销

产品名称	株洲云龙示范区公司感应门厂家直销
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

感应门是现代生活中常见的一种门禁设备，它通过感应器的作用实现无需手动开关的便利使用。作为一家专业的感应门厂家，我们致远门控经营部一直致力于为客户提供高品质的感应门产品。本文将从材质选择和故障原因两个方面介绍我们的产品，希望能为客户提供更全面的了解。

首先，让我们来关注感应门的材质选择。我们的感应门采用的是高品质的材料，确保产品的质量和耐用性。主要材质包括门框、门扇以及感应器等。我们的品牌致远对产品材料有严格的选择标准，以确保产品具备良好的防腐、抗污染等性能。此外，我们的门框和门扇都采用了优质的铝合金材料，具有良好的强度和耐用性，能够长时间保持外观的美观和稳定性。

其次，让我们了解一下感应门可能出现的故障原因。虽然我们的感应门经过了严格的质量检测和测试，但是由于各种原因，仍然可能会出现故障。常见的故障原因包括电源故障、感应器故障、电路板故障等。当感应门出现故障时，客户可以根据产品的参数值湖南株洲、湖南周边，联系我们的售后服务团队，我们会及时为您提供专业的维修和解决方案。

总的来说，致远门控经营部作为株洲云龙示范区公司的感应门厂家，我们的产品价格非常实惠，每件仅需，而且我们的产品具备多种优势。无论是高品质的材料选择，还是严格的质量控制，我们都以客户的需求为出发点，为客户提供最满意的产品和服务。如果您对我们的感应门产品有任何疑问或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务！

### 一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。